

# 室外给水管网渗水检漏，苏州家庭暗管漏水查漏

产品名称	室外给水管网渗水检漏，苏州家庭暗管漏水查漏
公司名称	苏州苏豪环保工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州工业园区群星三路68号2幢厂房二层2008室 (注册地址)
联系电话	18913755868

## 产品详情

本公司是一家管道漏水检测，管道漏水查漏，管道漏水听漏，管道修复，地下管道线路，消防管道漏水检测，消防水管道漏水检测、地下自来水管管道漏水查漏、消防水管检测、地下管线探测、管道焊修为一体的化服务公司。公司拥有技术力量雄厚的化队伍和各种先进检测仪器设备，以信誉求发展，以质量求生存！公司有一支经过专门培训、实际经验丰富的化队伍。把漏水检测努力做得更好、这是我们永远追求的目标。

1、地下的水管埋地过久就会发生漏水的情况，或者压力过大，长期以往就会出现渗漏，不过这只是一个方面，还有其他原因也会导致这个情况的发生，需要我们详细分析。  
1、材标准不统一。目前国内供水管网有钢管、球墨铸管、灰口铸管、玻璃钢管、PVC及多种塑料管材等，进货渠道不统一、质量参差不齐，部分配件质量各异。由于城区的地形差异，各路段的管网压力各异，部分供水路段压力过大，造成爆管。

2、管道设计、施工不规范。一是在设计施工时不能因地制宜设置排气阀、水锤消除器等，以至于在管网运行时由于存在气体引起爆管。二是施工质量不到位，管道沟开挖不标准，基础处理不规范，接口严密性不好，竣工验收不合格，回填时有大量石块等都会影响到管网的正常运行。

3、地形气候变化不确定。城市道路的扩建、拓宽，原位于人行道口下方管道到了道路中间，次干道下的管道移至主干道下，部分明管变成了暗管，管道地基泥土松动、沉降、不堪负重，容易使管道断裂。加之近年来气候变化异常，极冷极热，容易造成爆管。