

茂港区屋顶广告牌安全鉴定报告

产品名称	茂港区屋顶广告牌安全鉴定报告
公司名称	广东华筑工程检测技术有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	
公司地址	惠州市惠阳区秋长街道新塘黄埔路53号厂房B三楼，宿舍B一楼
联系电话	0755-33555968 19875510085

产品详情

茂港区屋顶广告牌安全鉴定报告

广告牌位于户外，气候天气等环境因素的影响尤其*林*。广告牌多为钢结构，导致户外广告牌成为隐患有两方面的原因:1、广告牌地基失稳

落地式广告牌以土体或岩体作为地基，又分为人工地基和*地基，楼宇广告牌与墙面广告牌则以楼顶结构和墙体结构作为地基。对户外广告而言，地基的设置至关重要，它直接关系到户外广告牌正常使用。

常见的广告牌基础工程事故多由以下原因造成:

地基承载力不足导致地基失稳

地基土质过软，长期受负后产生地基倾斜

周边地质环境的改变，导致地基土体膨胀或收缩变形 墙面广告牌的支座松动、损坏

外力因素（包括大风、野蛮施工等）造成的楼宇广告牌的不均匀沉降。2、钢性架构的老化与脆裂。

LED广告牌安全检测 主要检测内容包括：

- （1）调查高空媒体的结构特点、结构布置情况等。
- （2）根据委托方提供的图纸对高空媒体构件的截面尺寸进行复核。
- （3）检测高空媒体的结构、外观的完损程度。
- （4）检测高空媒体构件连接节点焊缝和锚栓连接情况。

(5) 检测高空媒体的变形情况。

(6)

根据高空媒体结构的材料力学性能，按现有荷载使用情况及结构体系，验算高空媒体构件的承载力。

(7) 根据相关规范标准结合现场的检测数据及计算分析结果，对高空媒体进行安全性评估，并根据检测结果提出合理建议。