

张家口平泉租赁UPS电源 出租柴油发电机组

产品名称	张家口平泉租赁UPS电源 出租柴油发电机组
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

发电机组机油压力下降或无压力可能是由于机油泵损坏，油路堵塞或泄漏，调压弹簧断裂，压力表失灵等原因造成的。报警灯亮可能跟发电机组的润滑系统主要由油底壳，机油泵，机油滤清器，主油道，分油道，机油压力过低报警传感器，机油油温过高报警传感器和限压阀几个主要部分组成有关，所以才会造成

机油压力下降或无压力以及报警灯亮，请及时检查原因，不然会有大的故障隐患。下面具体分析机油压力下降或无压力以及报警灯亮

1.发电机组机油压力下降或无压力原因有机油泵损坏，油路堵塞或泄漏，调压弹簧断裂，压力表失灵等。在运转过程中，若压力表指针总是停在较低压力位置处，停车后也不改变位置，则是压力表失灵。刚启动时，机油泵压力表指针不动，油底壳液面无下降变化，又听不到精滤器转子运转声音，则表明机油泵故障。

2.油路压力低而不稳，压力呈逐渐下降趋势，表示油路出现泄漏。这是因为密封垫强度薄弱的地方在压力油的作用下先有微小缺口，后缺口逐渐扩大，使润滑油短路流回到油底壳。在运转过程中，用改锥调整机油调压螺钉，若压力无变化，则表明调压弹簧折断失效。