

阜阳公园景区湖面水景音乐喷泉 湖面水景音乐喷泉设备制作施工安装

产品名称	阜阳公园景区湖面水景音乐喷泉 湖面水景音乐喷泉设备制作施工安装
公司名称	河北祥特园林景观工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:祥特 产地:河北 是否定制:是
公司地址	河北省保定市唐县北店头乡
联系电话	13731686248 13731686248

产品详情

阜阳公园景区湖面水景音乐喷泉 湖面水景音乐喷泉设备制作施工安装

经常会接到甲方客户的咨询：“我们的喷泉前一阵子还喷的挺好，怎么水柱突然变矮了呢”？对于喷泉来说，这是一个很常见的问题。一般出现这种问题主要原因就是有异物或垃圾堵塞了喷泉水泵的吸水口，导致喷泉吸水水量不足造成的。由于喷泉水池里面被风刮进异物（尤其是塑料袋）或者很长一段时间没有换新水，水质氧化变浑浊。这都会影响水泵的吸水量。如水泵没有在控制端做发热过载保护，严重的会烧坏水泵，造成不必要的损失。

避免这种情况的发生，重在平时维护。要有专门的清洁人员每天清理掉入水池内的垃圾、污物，定期更换水池内的水，做到相对清澈。并清理水池底部以及喷泉管道的污物，确保水的清澈。*理想的做法是安装一套水池净化设备，改善水的质量。还有就是给水泵做一个防护网罩，过滤一部分垃圾，垃圾不易进入泵体内。并且后期方便清理水泵，不至于垃圾被水泵吸到泵体内，给清理工作带来更多的障碍。希望广大业主采纳我们的建议，让喷泉更好的运行。让喷泉更好的为美化环境服务。