

丙烯酸球场生产厂家

产品名称	丙烯酸球场生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:3-8mm 适用场地:运动场
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

产品详情

丙烯酸球场施工常见问题：

- 1、在施工期间或施工完成初期出现局部鼓泡现象，是因为基础不够清洁、牢固或基础水汽蒸发气压过大，丙烯酸球场面层过厚等原因导致涂层与基面剥离分层。将鼓泡部位扩大面积铲掉至基础层，扫清基面，再用足量底料稀释液涂刷需修补处，让其充分润湿基面，加固基础的同时增加粘结性，再在上面按步骤用相应材料处理补平；
- 2、涂层表面出现粗粒凸出，原因为施工时受外界影响，涂料中混入粗砂或杂物，可用灰刀铲掉或用手提打磨机磨平。所以，一定要注意扫清浮尘，尽量保持现场清洁；
- 3、表面涂层反白，原因多是面料涂层未干遇水所至，可在反白处重新涂刮面层给予遮盖，施工时应注意天气情况，温度低于10 时不能施工，否则会影响质量。

丙烯酸球场注意事项：

- 1、新混凝土场地需养护固化完成后才能铺设施工；
- 2、调配涂料时必须充分搅拌均匀；加水搅拌浆料时，水不能一次性加入，必须边搅拌边缓慢加入，以避免浆料体系中石英砂沉淀。
- 3、底料涂刷前，需保证地面干燥；每一层施工
- 4、下雨天不能施工，避免在烈日下或湿度大于90%情况下施工；
- 5、室内场地应保持有良好的空气流通；

6、面层涂料完成需至少保持10小时无水浸泡，气温低需更长时间；

7、场地铺设完工后需保持7天以上才能投入使用。