

郑州墙面广告牌安全检测服务机构中心

产品名称	郑州墙面广告牌安全检测服务机构中心
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司-承重安全检测鉴定
价格	10.00/千米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区21号新艺园区商业楼第二栋104
联系电话	13714441991 13714441991

产品详情

郑州墙壁广告牌安全检测服务机构

伴随着国民经济发展趋势，户外广告设施做为广告宣传载体一种，以独特的设定部位，对于企业产品质量、公众形象、文化底蕴宣传等层面也起到了积极意义，日益遭受广告主的热捧，因而户外广告设施获得了快速发展、总数逐年递增，结构类型也日趋多元化，曝露安全问题也日益增加。

户外广告设施存在许多安全风险

因为户外广告设施构造位置和方向的独特性，并对的质量给出了很高的要求，但是由于户外广告设施在规划、制做、组装、维护保养等各个环节的监管力度不够及户外广告设施业主对广告宣传设施设备安全性未给与充分重视，从而造成大部分户外广告设施构造存在诸多安全风险，例如：

1、工程地质勘察出错

在落地式广告宣传设施设备基础设计时，因为未用心开展地质勘探，随便明确承载力，盲目跟风套入相邻场所勘测材料，无法查明柔弱层、暗滨、裂缝等安全隐患的情形下，使定制的承载力和实际承载能力差异很大，往往会在户外广告牌构造使用一段时间后，结构形态造成太大地基沉降和沉降差，使广告宣传设备产生歪斜安全事故。

2、设计不合理

一部分广告宣传设备未请专业人士设计部门进行设计方案，光凭工作经验工程施工，一部分虽然也有设计图，但是由于设计者重视程度不够，导致施工图纸与真实情况不符合，构造计划方案不妥，结构对策不合理，结构设计示意图与真实情况不符合等状况。

3、构造生产或改造不合理

一部分广告主为了满足目前广告方案的需求，没经计算就在那原户外广告设施上增加总面积进行优化，使构造长期性超设计荷载应用，导致原先构造承载能力无法满足安全操作规定。

4、工程质量拙劣

大部分施工人员员工素质较弱，不太了解设计思想，盲目跟风工程施工，有时候为了施工简便，私自改动工程图纸或以次充好，导致户外广告设施构造无法满足安全规定。

评定业务流程

- (1) 院校、医院门诊、写字楼、宿舍楼等房子安全性安全鉴定
- (2) 公共建筑安全性安全鉴定
- (3) 危旧房屋及紧急房屋检测鉴定
- (4) 火灾事故、洪水灾害、地震灾害等灾后重建房子安全系数安全鉴定
- (5) 建筑资料缺少，结构质量安全鉴定
- (6) 工程施工（振动、工程爆破、基坑开挖）附近房子安全系数安全鉴定、证据保全评定
- (7) 房子改造（墙体拆除、室内装修、加建、更改使用方式、提升应用承载力）前安全鉴定
- (8) 工程建筑抗震构造措施，抗震等级承载力检测评定
- (9) 特殊经营的建筑结构产品质量年检安全鉴定
- (10) 重点评定（建筑材料承载力、缝隙、挠度值、损害、耐用性）

2、检验业务流程

- (1) 原材料（混凝土、粘土砖、混合砂浆、建筑钢材）抗压强度检验
- (2) 建筑钢筋布局、钢筋保护层检验，保护层厚度检验，建筑钢材断面尺寸检验
- (3) 裂缝宽度、深度检测
- (4) 建筑钢材焊接质量、漆膜厚度、钢材硬度检验
- (5) 螺钉连接质量检验
- (6) 房屋建筑地基沉降变形观测