

# 西门子6RA70直流变频器报F042及F048（三小时解决）

产品名称	西门子6RA70直流变频器报F042及F048（三小时解决）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:直流控制器维修 产地:直流调速装置维修
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

西门子6RA70直流变频器报F042及F048（三小时解决）故障分析；

报警含义是编码器故障，如果测速机没问题电机正常，变频器硬件问题很大，建议送修。

恒税电气公司是维修工业电器设备各种电路板的专业公司。拥有经验丰富的维修工程师及先进的测试仪器。我们的维修具有周期短、修复率高、质量可靠、收费合理等优点，且特别擅长维修进口设备上无电路图的电路板。

为企业的生产解决了后顾之忧，得到客户的高度肯定和赞扬，取得了良好的经济效益和社会效益。

恒税公司拥有\*\*工程师，维修工龄为10年以上，人均修复的电路板数以万计，负责维修各类疑难电路板。

西门子6RA70直流变频器报F042及F048（三小时解决）故障分析；

维修维护时需要注意以下事项。

- 1、变频器内部有大电解电容，切断电源后电容器上仍有残存高直流电压，因此应在断开电源约10min后，“充电”指示灯彻底熄灭或确认正、负母线电压在36V以下时才能进行维护操作。
- 2、必须是专业人员才能更换零件，严禁将线头或金属物遗留在变频器内部，否则会导致设备损坏。
- 3、维修前\*\*记录保留变频器原来的关键参数。
- 4、更换主控板后，必须在上电运行前进行参数的修改，否则不能使用，还可能会导致相关设备的损坏。
- 5、在通电状态下不得进行接线或拔插连接插头等操作。必须断电后才能操作。

6、不允许将变频器的输出端子（U、V、W）接在交流电网电源上。

7、变频器出厂前已经通过耐压实验，用户不必再进行耐压测试，否则会损坏器件。