小型家庭化粪池清理 施工方案

产品名称	小型家庭化粪池清理 施工方案
公司名称	广州鑫洋清洁服务有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市天河区天河北路合晖街194号401-123房(仅限办公用途)
联系电话	020-87096447 13725291136

产品详情

清理化粪池作业流程(自动化)

- 1、用铁钩打廾化龚池旳盍极,冉用长竹杆(8m)规散化龚池内综物结块层。
- 2、把具至吸奔年升到工作现场,套好吸奔股官(5m长备3条)放入化奔池内。
- 3、启动吸龚车的开天,吸出龚便汚物直至化龚池内的化龚结块物基本吸元为止,防止 弄脏工作现场和过往行人的衣物 。
- 5、化龚池一般丰年清理一次,但要有化龚池的使用情况 ,如用重较大则需缩短清埋时 间,否则会造成溢池的情况。一级池清运90%,二级池清运75%,池硬的表面全部清 运。
- 6、清埋后,目视开内尢枳物浮士上面,出畅通,保持污水小溢出地面。

清埋化龚池作业流桯(人丄化)

- 1、用铁钩打开化龚池旳盍极,人将漂浮物及沉淀物用捞匡及其匕上具捞出。
- 2、把捞出旳沉淀物装入沽套袃用坏卫运输车运走。
- 3、用沽水泵捆水冲洗化套池内及地面,冲洗十净为止。

4、盖好井盖,以防行人掉入井内发生意外。

化龚池凊埋罢氺

- 1、龚便转运站(场、码头)设施应元好、整洁。转运旳龚泻水应密闭贮仔士贮龚池内。 贮粪池应符合防渗漏、防臭气扩散和防蝇的要求,并设置防火、防爆安全设施。
- 2、贮龚池内旳龚便应及时转运,个得外溢。
- 3、输奔官追应元奸、畅通,闸阀应严密,尢破顶、凋漏。
- 4、转运作业时,龚便个得万梁水体和作业场地。冲洗作业场地的污水应经适当处埋, 排入污水管网或收集池,不得直接排入附近水体。
- 6、卸龚时应谨慎探作,个得将龚便泼酒任卸龚口周围地面。作业结束,应及时清洗却 粪口及作业场地。
- /、龚便转运站(场、码头)应有火ာ措施。在可视氾围内,仓ာ个超过3只/次,无蛆, 臭味不超过4级。

作业程序

- 2、把吸龚牛廾到工作现场,套好吸龚股官(5M长,备3条)放人化龚池内。
- 3、启动吸龚车的开天,吸出龚便直至化龚池内的化龚结块物吸元为止,防止弄脏上作 现场和过往行人的衣物。
- 5、每年清理一次,一级池清运90%,二级池清运/5%,池硬的表面全部清运。
- 6、化龚池清埋后,目视开内尢枳物浮于上面,出畅通,保持污水小溢出地面。
- /、任化龚池开盖打开后10~15min,人个站任池边,禁止任池边点火或吸烟,以防冶 气着火人。
- 8、人勿卜池上作,防止人页甲毒或陷入水中。