

# 聊城液压系统厂商 力建工程液压缸 平台液压系统厂商

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 聊城液压系统厂商 力建工程液压缸<br>平台液压系统厂商 |
| 公司名称 | 威海力建冶金液压设备厂                  |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 山东省威海市羊亭孙家滩工业园               |
| 联系电话 | 13806306810 13806306810      |

## 产品详情

### 安装前的技术准备工作--质量检查

液压元件在运输或库存过程中极易被污染和锈蚀，库存时间过长会使液压元件中的密封件老化而丧失密封性，有些液压元件由于加工及装配质量不良使性能不可\*，所以必须对元件进行严格的质量检查。

#### A) 液压元件质量检查

- 1、各类液压元件型号必须与元件清单一致
- 2、要查明液压元件保管时间是否过长，或保管环境不合要求，应注意液压元件内部密封件老化程度，必要时要进行拆洗、更换、并进行性能测试。
- 3、每个液压元件上的调整螺钉、调节手轮、锁紧螺母等都要完整无损。
- 4、液压元件所附带的密封件表面质量应符合要求、否则应予更换。
- 5、板式连接元件连接平面不准有缺陷。安装密封件的沟槽尺寸加工精度要符合有关标准。
- 6、管式连接元件的连接螺纹口不准有破损和活扣现象。
- 7、板式阀安装底板的连接平面不准有凹凸不平缺陷，平台液压系统厂商，连接螺纹不准有破损和活扣现象。
- 8、将通油口堵塞取下，检查元件内部是否清洁。
- 9、检查电磁阀中的电磁铁芯及外表质量，若有异常不准使用。

10、各液压元件上的附件必须齐全。

上述图片仅供参考，详细产品详情请咨询我们，更多型号请访问我们的网站或致电我们了解”。谢谢

## 液压系统

液压系统泄漏影响着系统工作的安全性，造成油液浪费、污染周围环境、增加机器的停运时间、降低生产率、增加生产成本及对产品造成污损，平台液压系统厂商，因此，加煤液压系统厂商，对液压系统的泄漏我们必须加以控制。几乎所有的液压系统的泄漏都是在使用一段时间后由于以下三个原因引起的：一是冲击和振动造成管接头松动；二是动密封件及配合件相互磨损；三是油温过高及橡胶密封与液压油不相容而变质。

上述图片仅供参考，详细产品详情请咨询我们，更多型号请访问我们的网站或致电我们了解”。谢谢

控制油温防止密封件变质。密封件过早变质可能是由多种因素引起的，一个重要因素是油温过高。温度每升高10 则密封件寿命就会减半，所以应合理设计液压系统或设置冷却装置，使油液温度保持在65 以下；另一个因素可能是使用的油液与密封材料的相容性问题，应按使用说明书或有关手册选用液压油和密封件的型式和材质，聊城液压系统厂商，以解决相容性问题，延长密封件的使用寿命。

上述图片仅供参考，详细产品详情请咨询我们，更多型号请访问我们的网站或致电我们了解”。谢谢

聊城液压系统厂商-力建工程液压缸-平台液压系统厂商由威海力建液压设备厂提供。威海力建液压设备厂为客户提供“ 液压缸,油缸,液压系统 ”等业务，公司拥有“ 力建 ”等品牌，专注于液压设备等行业。 ，在山东省威海市羊亭孙家滩工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李建波。