

# 易能伺服Er103故障怎样排除维修

产品名称	易能伺服Er103故障怎样排除维修
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	易能伺服驱动:维修 全国:邮寄上门都可以 故障:Er103
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

## 产品详情

Br 1031o本機地保扒 硬件检测到短路信

号

若使用内置制动电阻，阻值为

“ 65535 ”，则调整为使用外

接制动电阻 ( $F01.16=1/2$ )，并拆除RB、B 之间导线，电阻

阻值与功率可选用与内置制

[制动电阻过小或短路

动电阻规格一致；

若使用外接制动电阻，阻值小于  $F01.11$ ，参考“ 2.7制动

电阻规格 ”，更换新的电阻，重新连接于 (+)、B之间。

电机线缆接触不良

紧固有松动、脱落的接线。

电机线缆接地

绝缘不良时更换电机。

电机 UVw 线缆短路

正确连接电机线缆。

电机烧坏

不平衡则更换电机。

编码器按线错误、老化腐蚀，重新焊找、插紧或更换编码器

编码器插头松动

线缆。