

易能伺服Er205故障怎样排除维修

产品名称	易能伺服Er205故障怎样排除维修
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	易能伺服驱动:维修 全国:联系我们维修 故障:专业维修
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

产品详情

Er. 20.5电机自学习故障及解决办法

1、若在自学习过程中，电机顺时针运行，则调换 UVW

功率线任何两相。调换后重新自学习。

12、若在自学习过程中，电机逆时针，且电机编码器为

电机功率端子UV接线相序错

2500线光电编码器，则可

驱动器在学习 2500

误

以调换编码器A、B信号接线。调换后重新自学习。

Er. 20.5

了、若在自学习过程中，电机

故障

uvw 接线相序时产生故障

逆时针，且电机编码器为

总线编码器，则编码器不
匹配，请联系厂家更换电
机。

确认 2500 线编码器的信号线

未找到2信号

接线是否可靠，检测后重新辨识。

2500 线光电编码器 UVW 信号 确认 2500 线编码器的信号线

线有误

接线是否可靠正确，检测后重