

# 地牛叉车维修 牧田起重 烟台地牛维修

产品名称	地牛叉车维修 牧田起重 烟台地牛维修
公司名称	河北牧田起重设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区牧田工园区牧田路1号
联系电话	18633230000

## 产品详情

### 叉车秤的使用注意事项

很多制造厂，物流货运等行业在选用电子叉车秤的状况下经常会因为员工对电子叉车秤的操作过程不规范从而导致对电子叉车秤运用的损坏，电子叉车秤出现常见问题。今天牧田我也跟大家说下电子叉车秤操作过程疑难问题。1、发展趋势前，观察四周，明确无妨碍安全驾驶的阻拦后，地牛液压故障维修，先看后发展趋势。2、电子叉车秤叉载物件时，应按需调整两货叉间距，使两叉负载平衡，不能偏斜，物品的一面应贴靠挡物架，载货高度不能遮挡作业员的视线3、行驶时不能将货叉升得太高。进出工作中现场或行驶半途，要注意上空是不是障阻物刮碰。载货行驶时，如货叉升得太高，还会继续再次提高电叉车总体中心高度，伤害电子叉车秤的可信性和准确性4、转弯时，如附近有过路人或车辆，需先出信号，并禁止急转弯。急转弯会导致电子叉车秤缺失打横稳定而坍塌。5、货物搬运后应先降落货叉一切正常的位置后再行驶6、电子叉车秤充电，烟台地牛维修，电子叉车秤运用次充电10-12小时，保证充电充电电池完激话，以后每一次充电6-8小时就可以，车内仪表盘无电时，会出现充电充电电池欠压标识，应当立刻充电。

### 地牛叉车存放环境

地牛叉车存放环境对手动搬运车队哪些部位有影响？部分客户反馈，地牛叉车存放一段时间或者没用多长时间以后，不知道怎么液压缸里没有油了，地牛叉车货叉不能上升特别不好用了。

出现这个问题可能存在以下两点原因：

1、地牛叉车存放环境温度过高，导致手动地牛叉车油缸内液压油蒸发，液压油挥发剩余液压油不足以支撑地牛叉车液压缸正在运转工作，因此导致地牛叉车货叉动力不足或者根本手动搬运车货叉根本不能上升；

2、地牛叉车存放温度过低，导致手动式叉车油缸内液压油失效，不能正常发挥液压油工作效能。

综上所述，地牛维修价格，地牛叉车存放环境的存储温度对地牛叉车车身结构影响表现不严重，但是对手推小叉车液压泵影响表现较为严重。

#### 1、打开电源后，显示器没有用反应怎么回事

仔细检查仪表电源连接线、显示器连接线是否完好。如有破损请立即更换即可。应该交人员处理，条件允许的情况下我们建议切勿自行拆开。

#### 2.叉车秤显示器显示出数字无规律乱跳。

检测接线盒是否是因为受潮或者进水，导致仪表显示数字无规律乱跳，如果有受潮或者进水现象应该用吹风机吹干即可。

#### 3.正常开机后称重结果不准。

按照使用说明书对叉车秤仪表进行重新标定。如果标定完毕后问题依然没有得到解决，这时候可能是应为传感器出现损坏，需要我们联系厂家更换其传感器。

#### 4.称重完毕后，取下称重物是显示器不归零。

上述情况应该是线路破损导致信号衰减，仔细查看电子叉车秤数据线是否有破损情况，如有应该及时更换。

#### 5.称重显示器显示的称重数字不稳定。

检查是否电子叉车秤置于水平面，重新调整其位置。

地牛叉车维修-牧田起重(在线咨询)-烟台地牛维修由河北牧田起重设备制造有限公司提供。“电动葫芦,气动葫芦,手拉葫芦”选择河北牧田起重设备制造有限公司，公司位于：河北省保定市清苑区牧田工园区牧田路1号，多年来，牧田起重坚持为客户提供好的服务，联系人：刘俊汐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。牧田起重期待成为您的长期合作伙伴！