

# 传仕减速机维修 帝比艾斯机电公司

产品名称	传仕减速机维修 帝比艾斯机电公司
公司名称	帝比艾斯（苏州）机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯亭望江路32号5幢103室
联系电话	18912797360 18912797360

## 产品详情

### 减速机轴承锈蚀原因分析

- 1、有些公司在出产中运用的防锈润滑油、清洁火油等商品的质量达不到工艺技术规则的需求。
- 2、一些厂家的车间出产环境较差，空气中有害物质含量高，周转场地太小，难以进行有用的防锈处置。别的，因为气候等原因。出产工人违背防锈规程等表象也不乏存在。
- 3、还有就是所用的防锈纸、尼龙纸（袋）和塑料筒等齿轮减速机轴承包装资料不符合减速机滚动轴承油封防锈包装的需求也是形成锈蚀的因素之一。

### 处理减速机漏油的方法

减速机漏油主要包括几个方面:减速机箱体中剖分面漏油、轴承漏油、孔漏油、放油螺塞处漏油等。怎么处理减速机漏油呢？

检查孔及放油螺塞漏油，在减速机工作时，油液会甩到箱体上。如检查孔密封不严，就会漏油。因此在检查孔盖与箱体之间加垫密封垫或涂密封胶，并通过螺栓压紧，就好阻止漏油。放油螺栓处漏油是因为螺塞根部与箱体结合面存在间隙。在放油螺塞和箱体结合面加紫铜垫或O型密封圈，并拧紧，可有效阻止泄露。

### 减速机漏油怎么办

减速机箱体剖分面漏油常常发生在减速箱上、下箱体剖分面渗油是减速箱漏油较普遍的现象。其主要原因是结合面贴合不严，存在间隙；结合面表面粗糙大；箱体结合面连接螺栓紧力不够等。采取密封胶密封的方法处理。用密封胶涂敷在结合面上，传仕减速机维修，由其产生的结合力将两结合面胶结在一起，从而阻塞泄露缝隙。由于液态密封胶是胶稠体、能将结合面凹陷填平，对结合面具有良好的粘附力，紧固后液体密封胶形成均匀的薄膜从而保证良好的密封效果。

传仕减速机维修-帝比艾斯机电公司由帝比艾斯（苏州）机电科技有限公司提供。帝比艾斯（苏州）机电科技有限公司位于苏州工业园区唯亭望江路32号5幢103室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前帝比艾斯在减速机、变速器中享有良好的声誉。帝比艾斯取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。帝比艾斯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。