

# 精密数控裁板锯质量保障 山东数控裁板锯质量保障 金迈机械科技

产品名称	精密数控裁板锯质量保障 山东数控裁板锯质量保障 金迈机械科技
公司名称	高密市金迈机械科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市夏庄镇郭家泊子村
联系电话	13589177333 13589177333

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市金迈机械科技有限公司

### 安全操作电子裁板锯需要注意的事项

- 1、操作人员工作前穿戴好工作服、工作帽，束紧长发，不得系领带和戴手套。
- 2、设备电源的安装和拆除、机械电气故障的排除，应由电工进行，木工机械只准使用单向开关，不准使用倒顺双向开关。
- 3、机器的安全装置必须齐全有效，传动部位必须安装防护罩，检查各部件连接处紧固。
- 4、工作场所应备有齐全可靠的消防器材。严禁在工作场所吸烟和有其他明火并不得存放易燃爆物品。
- 5、工作场所的待加工和已加工木料应堆放整齐保证通道畅通。
- 6、做好机器的清洁工作，做到上下班按时打扫，清理灰尘、碎木条等杂物（电箱内灰尘要清洗），工作台上不得放置杂物。
- 7、机械的皮带轮、锯轮、刀轴、锯片、砂轮等高速转动部件应在安装时做平衡试验，安装完成后启动机器空转2~3分钟，检查是否运行正常。

- 8、所用的各种刀具破损程度应符合使用说明书的规定。
- 9、加工前，应从木料中清除铁钉、铁丝等杂质，防止对机器造成不良损坏。
- 10、装设有气力除尘装置的电子裁板锯，作业前应先启动排尘风机，保持排尘管道不变形、不漏风。
- 11、严禁在机械运行中测量工件尺寸和清理机械上面和底部的木屑、刨花和杂物。
- 12、运行中不得跨过机械传动部分传递工件、工具等。排除故障、拆装刀具时必须待机械停稳后，切断电源，方可进行。
- 13、根据木材的材质、粗细、湿度等选择合适的切削和进给速度。操作人员与辅助人员应密切配合以同步匀速接送料。
- 14、多功能机械使用时，只允许使用一种功能，应卸掉其他功能装置，避免多动作引起的安全事故。
- 15、作业后，应切断电源，精密数控裁板锯质量保障，锁好闸箱，进行清理、润滑。
- 16、噪声排放应不超过90db的，超过时应采取降噪措施或配戴防护用品。

### 裁板锯的结构如何

裁板锯的主要结构是由滑动台，工作台面，横档尺，溜板座，主锯，槽锯等结构组成。

裁板锯的构成：机架、主锯部分、槽锯部分、横向导向挡板、固定工作台、滑动推台、斜锯导板、托架、斜锯角度显示装置、侧向导向挡板。

裁板锯的主要结构特点是使用两个锯片，即主锯片和划线锯片。精密裁板锯的另一个主要结构特点是划线锯片和主锯片定不动，橱柜衣柜数控裁板锯质量保障，用手推动载有被加工板件的铝型材制做的移动工作台前后移动，全自动数控裁板锯质量保障，实现锯削加工。由于移动工作台的导轨采用特殊的结构，所以手动推动进给时轻便省力，山东数控裁板锯质量保障，并且加工精度很高。

### 安全操作电子裁板锯需要注意的事项

- 1、工作场所的待加工和已加工木料应堆放整齐保证通道畅通。
- 2、做好机器的清洁工作，做到上下班按时打扫，清理灰尘、碎木条等杂物（电箱内灰尘要清洗），工作台上不得放置杂物。
- 3、机械的皮带轮、锯轮、刀轴、锯片、砂轮等高速转动部件应在安装时做平衡试验，安装完成后启动机器空转2~3分钟，检查是否运行正常。
- 4、所用的各种刀具破损程度应符合使用说明书的规定。

精密数控裁板锯质量保障-山东数控裁板锯质量保障-金迈机械科技由高密市金迈机械科技有限公司提供。高密市金迈机械科技有限公司是一家从事“数控木工双面仿型铣,数控裁板锯,数控钻铣机,数控雕刻机”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“金迈机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使金迈机械在木工机床中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!