

长春水刀切割机配件 数控水刀切割机配件 莱斯科

产品名称	长春水刀切割机配件 数控水刀切割机配件 莱斯科
公司名称	上海科叙精密设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3581弄23号3幢103室
联系电话	13817709995 13817709995

产品详情

增压器不换向或没有高压水出来

3. 增压器不换向或没有高压水出来

能量转换器(即宝石孔)堵塞。其表象为：没有高压水喷出来，但液压系统有压力，压力表指针指向调定压力并保持不动——清洗或更换宝石；

(2) 电液换向阀没有收到信号——修复；

(3) 电液换向阀阀芯被卡住——清洗；

低压水泵不供水——此时增压器在运行中不显示压力，仅在换向的一瞬间显示压力——排除；

高压水开关没有开启，这其中又分为：

开启气压不够——提高气压；

气源没有接通——接通气源；

阀针球脱落——球脱落后，阀针空运行，球始终压在阀垫上，所以高压水不能通过——修复；

电路有问题或电源插头没有插好——修复。

水开关

水开关

1. 如何判断水开关出现故障

如纵向切割时，横向水切割刀头一起出水，则说明横向水切割刀头水开关出现故障。

(2)如横向切割时，纵向水切割刀头一起出水，数控水刀切割机配件，则说明纵向水切割刀头水开关出现故障。

2. 水开关的维修：

(1)检查水开关内阀针一侧的陶瓷球是否破损——更换阀针及阀垫、。上海莱斯科机械技术有限公司是一家生产和销售水刀配件的公司，水刀切割机头配件，产品种类齐全，长春水刀切割机配件，价格合适，水刀切割机配件厂家，我们热忱的欢迎大家前来咨询和洽谈！

低压端单向阀泄漏严重时，从透明管可以看到有高压水回流并伴有发热。

检查陶瓷阀片是否有破损，如果有破损可将阀片调一个面使用；检查高压缸塞头低压进水孔端面是否有损坏。如端面有损坏，研磨端面直至整个面颜色发黑即可。

2.3增压器更换零件后有空气进入

更换零件后系统内有空气进入，致使低压水进入不了系统。从水泵出水口处拔出水管，开启水泵排出空气或直接拧开水泵上的排气孔排出空气。

长春水刀切割机配件-数控水刀切割机配件-莱斯科(推荐商家)由上海莱斯科机械技术有限公司提供。上海莱斯科机械技术有限公司位于上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3581弄23号3幢103室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前莱斯科在五金配件中享有良好的声誉。莱斯科取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。莱斯科全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。