

MPO光纤测试失败，怎么办？

产品名称	MPO光纤测试失败，怎么办？
公司名称	深圳市福欣智能网络科技有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	品牌:FLUKE福禄克 型号:CFP2-100-Q 测试类型:MPO光纤
公司地址	深圳市福田区华强北街道福强社区燕南路88号中泰燕南名庭A座、B座、C座、D座、E座D座706 (注册地址)
联系电话	0755-82816978 18682009243

产品详情

MPO光纤测试是一项重要的测试工作，它可以确保光纤连接的稳定性和可靠性。然而，在进行MPO光纤测试时，有时会出现测试失败的情况。这时，我们该怎么办呢？欢迎咨询丁小姐。首先，我们需要检查测试设备是否正常。一般来说，MPO光纤测试需要使用专业的测试仪器，例如品牌为FLUKE福禄克、型号为CFP2-100-Q的测试仪器。如果测试仪器出现故障或者配置不当，就很可能导致测试失败。其次，排查MPO光缆有无问题，转换器是否正常，如果一切正常，可清洁各连接点后再测试。可使用清洁笔清洁，如果还是不行，在考虑更换转换器。

我司长期提供福禄克检测，福禄克出租服务，欢迎来电咨询。