

# 日本NABCO纳博克电磁阀XPSCN -43-L XPSCN-48-L XPSCN-46-L

产品名称	日本NABCO纳博克电磁阀XPSCN -43-L XPSCN-48-L XPSCN-46-L
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

冬季模式下，电机压缩复位弹簧，关闭板换通路，打开采暖回路，水泵循环后，采暖不经过板式换热器，在主换热器与采暖系统之间进行循环。

### 二、三通阀引起的故障现象与原因分析

锅炉使用过程中，若三通阀组件出现异常，会发生以下故障现象：

锅炉补水时，水压表不显示水压变化

原因：三通阀处于采暖模式，未切换至夏季模式，锅炉系统的注水设计在热水模式下，采暖模式下，注水阀打开后，补充水无法进入采暖管路。

日本Nabco（Nabtesco）PSM型电磁阀 PSC型气控阀 PSH型手动阀

日本Nabco手动阀

具体型号为：

气动阀P.L系列：

PSC-33-P、PSC-33-L、PSC-34-P、PSC-34-L、PSC-36-P、PSC-36-L、PSC-38-P、PSC-38-L、PSC-43-P、PSC-43-L、PSC-46-P、PSC-46-L、PSC-44-P、PSC-44-L、PSC-48-P、PSC-48-L、PSC-33、PSC-34-L、PSM-32 E、PSM-43、PSMT-33、PSC-46-L、PSC-44-P、XPSCN-43-L、PSC-36P、XPSCN-46-L、PSC-38-P、PSC-38-L、XPSCN-48-L、PSM-33、PSC-48-L、PSC-34-P、ZSV-HSO-03-D3、PCS-34-PL、PSC-43-L、XPSCN-46-L、PSC-46-L、MG-07、MO-05、MO-04、MO-03、MXO-4、MXO-7、PCS245-NB-D24、PCS245-NB-D24-L

NABCO气动阀PS系列：

PSM-43、PSM-44、PSMT-33、PSM-44-C、PSMM-44-C、PSMM-44-L、PSM-32E DC-24V、PSMT-32

NABCO电磁阀XPSCN系列：

XPSCN-43-L、XPSCN-48-L、XPSCN-46-L、

日本Nabco气控阀PSM-33-P

日本Nabco气控阀PSM-34-P

日本Nabco气控阀PSM-38-P

日本Nabco气控阀PSM-44-P

日本Nabco气控阀PSH-33-P

日本Nabco气控阀PSH-34-P

NABCO齿轮泵:GN20CPB

NABCO齿轮泵:GN30CPB

NABCO齿轮泵:GN40CPB

NABCO齿轮泵:GN50CPB

NABCO齿轮泵:GN60CPB

NABCO齿轮泵:GN75CPB

NABCO齿轮泵:GN90CPB

NABCO齿轮泵:GN105CPB