

机封 250S 39机封 适用上海连城配套机封

产品名称	机封 250S 39机封 适用上海连城配套机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

机械密封的检修误区

新的比旧的好

相对而言，水泵使用新机械密封的效果好于旧的，但新机械密封的质量或材质选择不当时，配合尺寸误差较大会影响密封效果；在聚合性和渗透性介质中，200S-95机封，静环如无过度磨损，还是不更换为好。因为静环在静环座中长时间处于静止状态，使聚合物和杂质沉积为一体，起到了较好的密封作用。

把机械密封安装到机器上时，机封，安装前要很好的与总装配图相对照，确认零件是否已准备齐全，这时要注意密封磨擦副密封面、密封圈等有无伤痕、缺损等异常现象，还要注意与填料、密封圈（O环）等相接触的轴或轴套表面、法兰等部件上有没有伤痕，若发现有异常的现象，则必须更换或修理后再使用。

【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

封油泵P-3406 出口压力只有0.7MPa，又同时供3台热油泵，
经测算封油到达机械密封前压力只能达到0.5MPa，200S-63机封，
通过以上数据外送封油与密封腔压差只有0.1MPa；而且密封压盖与封油注入管温度都高于正常值，表明是冲洗油的供给量和压力严重不足，无法注入到动静环密封端面，不能很好地降低后密封腔的温度，摩擦副没有很好的冷却

机械密封是属于较高精度的机械部件，对其正确的安装与操作对它的使用寿命有太大的影响。我们一般按照石油化工部规定的标准。

安装机械密封的泵与机械密封配合部分的技术要求如下：

- 1、轴弯曲度：不大于0.05毫米；
- 2、转子振摆：动环密封圈处的轴套附近不大于0.06毫米；
- 3、轴的轴向窜动量不允许超过 ± 0.5 毫米，如果带轴套，不允许轴套有松动；
- 4、联轴器的找正误差：对于齿式联轴器不大于0.08 ~ 0.10毫米（P2008C），对于弹性联轴器不大于0.05 ~ 0.06毫米；（习惯做法端跳