

供应日本KURODA黑田精工两用电磁阀VA01系列

产品名称	供应日本KURODA黑田精工两用电磁阀VA01系列
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

电磁阀总是接有输出气体供给气动气缸等气动执行器工作。用过的气体需回流到电磁阀，经排气口排出，为减小排气噪声，就加装了消声器。在工作时，随工作频率进行间断的排气，这是必须的！也是正常的。如果气动系统并未动作或工作，还在不间断排气，那就是气动系统的“漏气”。漏气可能的情况是：气动气缸里的活塞环上的密封圈磨损伤或别损伤，坏了，导致气缸的进气腔向出气腔‘串气’（没有把两腔隔开），气体就从另一腔不间断地流出，也就是消音器处的漏气（不间断的排气）。再有极少可能性的就是：在准确排除了气缸内部没有问题的前提下，气动电磁阀也有可能内部故障，使阀芯移动受阻，不能准确到位，导致阀内“串气”（进气与排气有接通），也可产生“漏气”现象。

引导形电磁阀PM系列：PMS246，PMD246，PMD346，PME346，PMS2306，PMS2406，

PMD2406，PMD3406，PMDE3406，PMS2308，PMS2408，PMD2408，PMD3408，PMDE3408，PMS2310，

PMS2410，PMD2410，PMD3410，PMDE3410，PMS2315，PMS2415，PMD2415，PMD3415，PMDE3415，

PMS2325，PMS2425，PMD2425，PMD3425，PMDE3425

两用电磁阀VA01系列：VA01PSC24，VA01PLC24，VA01RSC24，VA01RLC24，

VA01PSV23，VA01PLV23，VA01PSP23，VA01PLP23，VA01PEP34，VA01RDP33 VA05PSC24,VA05RSC24

电磁阀 AD2410-NB-220

电磁阀 SS23J-NB-D24SP-Z11-019(0-0.8MPA DC24V)

电磁阀 AS240602-220

电磁阀 PMS2425-06-D24C

空压缸 PRNA10S-90-90

缓冲器 SA-2530CD1C

阀 SP-2H-B

阀 AS-2406 110VAC

电磁阀 AS-2406

黑田精工KURODA气缸

PWR-HB1469

FSTL10-1/8

FUER0806

FUMC1008-3/8

FSES08-1/8

MKWVNBG45A

AS2315-04-AC

PHS530-M4

PHS510-M2

AS-5

AS-06-1/8

AS-08-1/4

AS-10-3/8

AS-15-1/2

PFC25-04

PFC25-10

FSC04-M5

FSC06-1/8

P3NCB28SFMNGLNB

P3NCB28SHMNGLNB

P3NCB28SFANGLNB

HV4200-08

HV4400-10

TAM4-015FG100