

# 张家口传仕齿轮减速机 帝比艾斯

产品名称	张家口传仕齿轮减速机 帝比艾斯
公司名称	帝比艾斯（苏州）机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯亭望江路32号5幢103室
联系电话	18912797360 18912797360

## 产品详情

### 直齿轮减速机特点

直齿轮减速机中直齿轮的缺陷首要在于它们会发生振荡。不论是由于规划、制作或形变等方面的缘由，在同一时刻沿整个齿面上可能发生渐开线外形的一些改变。这将致使一个有规则的，每齿一次的激励，它常是很激烈的。由此发生的振荡既在齿轮上致使大的负载，又致使噪声。还有一个不利点是，在触摸时刻里有时由两对齿啮合所得到的附加强度并不能加以利用，由于应力是被循环中单齿啮合的情况所限制的。

减速机的选型是非常重要的一个环节，直接关系到产品的功能和质量，怎么选型呢：

- 1、选型的初始材料和数据；
- 2、选定减速机的类型和安装型式；
- 3、初定各项技术办法及参数：选定功能水平，传仕齿轮减速机，初定齿轮及首要机件的材料、热处理技术、精加工方式、润滑方式；
- 4、判断传动级数：按总传动比，断定传动的级数和各级的传动比；
- 5、初定一些参数：初算齿轮传动中心距（或节圆直径）、模数及其他一些参数；
- 6、整体方案规划：判断减速机的构造、轴的尺寸、跨距及轴承类型等；
- 7、校对：校对齿轮、轴、键等负载件的强度，计算轴承寿数；

- 8、光滑冷却计算；
- 9、选定减速机的附件；
- 10、确定齿轮渗碳深度：必要时还要进行齿形及齿向修形量等技术数据的计算；
- 11、制作施工图：在选型中应遵循国家和行业的有关标准。

## 减速机漏油怎么办

减速机箱体剖分面漏油常常发生在减速箱上、下箱体剖分面渗油是减速箱漏油较普遍的现象。其主要原因是结合面贴合不严，存在间隙；结合面表面粗糙大；箱体结合面连接螺栓紧力不够等。采取密封胶密封的方法处理。用密封胶涂敷在结合面上，由其产生的结合力将两结合面胶结在一起，从而阻塞泄露缝隙。由于液态密封胶是胶稠体、能将结合面凹陷填平，对结合面具有良好的粘附力，紧固后液体密封胶形成均匀的薄膜从而保证良好的密封效果。

张家口传仕齿轮减速机-帝比艾斯(推荐商家)由帝比艾斯（苏州）机电科技有限公司提供。帝比艾斯（苏州）机电科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！