

CDL3 7机封 机封 用于南方泵配套机封

产品名称	CDL3 7机封 机封 用于南方泵配套机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

石墨环（动环）的裂纹是由于传动件的振动，橡胶圈的涨大以及石墨环本身的内应力造成的，机封，而结焦则是因高温所致，这在炼油厂的高温热油介质中是常见的。

王水、过氧化物等对石墨有侵蚀作用的几种强氧化剂，其腐蚀作用随温度增加而加剧。

通常硬环（静环）表面的过热会引起密封环的严重磨损，如无冷却的立式泵。在高温、高压下、弹簧压缩过大，轴串动也会过大的情况下，都会引起密封面的过渡磨损

【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

封油泵P-3406 出口压力只有0.7MPa，又同时供3台热油泵，
经测算封油到达机械密封前压力只能达到0.5MPa，CDL3-6机封，
通过以上数据外送封油与密封腔压差只有0.1MPa；而且密封压盖与封油注入管温度都高于正常值，CDL3-3机封，表明是冲洗油的供给量和压力严重不足，无法注入到动静环密封端面，不能很好地降低后密封腔的温度，摩擦副没有很好的冷却

机械密封介质泄漏的故障原因

(1) 静压试验时泄漏。机械密封在安装时由于不细心，往往会使密封端面被碰伤、变形、损坏，清理不净、夹有颗粒状杂质，或是由于定位螺钉松动、压盖没有压紧，机器、设备精度不够，使密封面没有完全贴合，都会造成介质泄漏。如果是轴套漏，则是轴套密封圈装配时未被压紧或压缩量不够或损坏。(2) 周期性或阵发性泄漏。机械密封的转子组件周期性振动、轴向窜动量太大，CDL3-7机封，都会造成泄漏。机械密封的密封面要有一定的比压，这样才能起到密封作用，这就要求机械密封的弹簧要有一定的压缩量，给密封端面一个推力，旋转起来使密封面产生密封所要求的比压。为了保证这一个比压，机械密封要求泵轴不能有太大的窜量，一般要保证在0.25mm以内。但在实际设计当中，由于设计的不合理，往往泵轴产生很大的窜量，对机械密封的使用是非常不利的。

CDL3-7机封-机封-用于南方泵配套机封(查看)由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。正元多邦——您可信赖的朋友，公司地址：天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼，联系人：郑艺惠。