

# 青山发电机维修 附近发电机维修 连心博翔机电

产品名称	青山发电机维修 附近发电机维修 连心博翔机电
公司名称	武汉连心博翔机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区汉西一路95号华中建筑装饰材料市场18栋34号
联系电话	13808625804 13808625804

## 产品详情

散热器俗称水箱，是柴油发电机水冷却系统中的主要工作部件之一。柴油发电机散热器经过长期使用，会发生损伤而漏水。故障产生的主要原因有散热器固定不牢、减振装置失效、冷却液中的有害物质引起内腐蚀；冷却液未放尽使散热器冻裂；散热器被风扇叶片打坏。

### 查找漏水部位

清洗后的散热器，应检查是否漏水，可采用灌入水的方法和打气法。检查前可将散热器取下，将上、下水管堵住，然后再进行检查。检查时将散热器注满水，装上压力测试器。用手推测试器，使压力升到147 kPa，发电机维修电话，检查压力是否下降，观察外部有无漏水现象。

将散热器盖检验器装到散热器盖上，并对散热器盖加压。检查密封性能和排气阀的开启压力。当压力上升到12~15 kPa时，排气阀必须打开。如果读数不在允许范围内，应更换散热器盖。

柴油发电机组发动机无法启动原因很多，大多数原因如下：

1.燃油箱中无燃油，需添加。

解决方案：给燃油箱充油；

2.燃油质量差，无法支持柴油发动机正常运转；

解决方案：排空燃油箱中的燃油，安装新的燃油滤清器滤芯.同时给燃油箱加注高质量燃油

3.燃油滤清器太脏

解决方案：跟换新的燃油滤清器

#### 4 燃油管路断裂或脏污

解决方案：清洁或更换燃油管路；

天的柴油发电机组应该如何保养呢？

1.忌防水过早或不放冷却水。柴油发电机组熄火前以怠速运转，待冷却水温度降至60 以下，水不烫手，再熄火防水。若过早放掉冷却水，柴油发电机组机体在温度较高时突然受到冷空气侵袭会产生骤缩，出现裂纹。防水时应将柴油发电机组机体内残留的水全部排出，以免其结冰膨胀，全自动发电机维修，使机体涨裂。

2.忌随便选用燃油。冬季低温使柴油的流动性变差，粘度增大，不易喷散，造成雾化不良，青山发电机维修，燃烧恶化，导致柴油发电机组的动力性和经济性能下降。故冬季应选用凝点低和发火性能好的轻柴油。一般要求柴油发电机组的凝点不应低于本地当季气温7-10 。

3 忌用明火助燃启动。不能把空气滤清器取下，用棉纱蘸上柴油点燃后做成引火物置于进气管内实行助燃启动。这样在启动过程中，外界的含尘空气就会不经过滤而直接吸入气缸内，造成活塞、气缸等零件的异常磨损，还会造成柴油发电机组工作粗暴，损害机器。

青山发电机维修-附近发电机维修-连心博翔机电(推荐商家)由武汉连心博翔机电设备有限公司提供。武汉连心博翔机电设备有限公司是从事“发电机,发电机组出租”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑经理。