

河北减速机 帝比艾斯机电 S系列减速机

产品名称	河北减速机 帝比艾斯机电 S系列减速机
公司名称	帝比艾斯（苏州）机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯亭望江路32号5幢103室
联系电话	18912797360 18912797360

产品详情

减速机轴承损坏的处理方式

减速机轴承烧到会呈现轴承发热变色，S系列减速机，进而烧的伤不能旋转。发生这种现象的缘由是多方面的，履带驱动减速机，可能是游隙过小、光滑缺乏或光滑剂不妥、负荷过大、滚子偏斜。已然知道到事端发生缘由，那么解决问题就便利许多，F系列减速机，调整恰当游隙，查看运用条件、防止定位差错、查看轴承周围规划改进轴承拼装办法。做好平常的查看工作，防止相似情况再次发生。

蜗轮蜗杆减速机故障解决方法

- 1.入力或出力轴不转: 蜗轮蜗杆过热，轴承损坏，异物侵入，蜗轮、蜗杆过度磨损；更换或维修更换轴承，去除异物并更换润滑油，更换蜗轮或蜗杆。
- 2.蜗轮过度磨损: 超负荷运转，润滑油不良或不适当，润滑油不足，轴承磨损，运转温度过高；调整至适当负荷，更换适当润滑油，依指示加入适当润滑油，更换轴承，改善通风环境。

检查减速机润滑油的油质和加油的方法

减速机的润滑油在运用一段时间以后也许因为各种原因而发生变质，因而要定时对润滑油的油质进行检查。在对减速机的油质进行检查时，首先是切断电源并等待减速机冷却，在减速机的放油螺栓下放置一个接油盘，以后打开油位螺栓、放油螺栓和通气器开端放油，等待油液全部排出后装回放油螺栓，河北减速机，并注入新的润滑油，润滑油的品牌类型要与原润滑油保持一致，油量与装置方位一致，通过油位螺栓调查油液达到规定量后，拧紧油位螺栓和通气器。

河北减速机-帝比艾斯机电-S系列减速机由帝比艾斯（苏州）机电科技有限公司提供。帝比艾斯（苏州）机电科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的减速机、变速机等行业积累了大批忠诚的客户。帝比艾斯带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！