

库尔干塔吉克县自建房办营业执照房屋检测报告实时咨询

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 库尔干塔吉克县自建房办营业执照房屋检测报告实时咨询 |
| 公司名称 | 深圳市住建工程检测有限公司 |
| 价格 | 8.00/平方米 |
| 规格参数 | 检测范围:全国 检测类型:房屋检测,抗震检测,厂房检测,广告牌检测等 出报告时间:3-10天 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道(横岗段)6283号三栋厂房101 |
| 联系电话 | 15986612515 15986612515 |

产品详情

| |
|--|
| <p>管理设置理规定能总标准自建房自建房是重要基础设施是房屋安全之本是居住城市</p> |
| <p>自建房安全鉴定C级评定标准:</p> |
| <p>1 地基基础:保持基本稳定</p> |
| <p>2 承重墙:承重墙出现多处轻微裂缝或部分非承重墙墙体出现裂缝,明显位移和歪闪或者有明显松动、脱落等现象</p> |
| <p>3 梁、柱:梁、柱出现裂缝,但未达到承载能力极限状态,个别梁柱节点破损和开裂明显</p> |
| <p>4 楼层盖:楼层盖有明显开裂现象;盖板与墙、梁搭接处有松动和明显裂缝,个别层面板塌落</p> |
| <p>自建房安全鉴定D级评定标准:</p> |
| <p>1 地基基础:地基基本失去稳定,基础出现局部或整体坍塌</p> |
| <p>2 承重墙:承重墙严重开裂、倾斜、明显歪闪,局部酥碎或倒塌;墙角处和纵横墙交接处普遍松动和开裂,非承重墙大面积开裂</p> |
| <p>3 梁、柱:梁、柱节点破坏严重或者普遍开裂</p> |
| <p>4 楼层盖:楼层盖严重开裂,层盖板严重开裂;楼层盖板与墙、梁搭接处有松动和严重裂缝</p> |