

# 高密市金迈机械 湖北双台面数控裁板锯

产品名称	高密市金迈机械 湖北双台面数控裁板锯
公司名称	高密市金迈机械科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市夏庄镇郭家泊子村
联系电话	13589177333 13589177333

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市金迈机械科技有限公司

### 裁板锯裁料出现蹦边关键有下列3个缘故

- 1.假如是上边崩边表明大木工锯片不锐利了；下边崩边表明小木工锯片不锐利了。只必须用技术磨锯机磨一下下就能。
- 2.假如尺寸木工锯片用的并不是1个品牌的，必须把小木工锯片上下调节到大木工锯片锯路中。小木工锯片冉冉升起高宽比不适合过高，由于小木工锯片是T平齿型，冉冉升起高宽比hao和大木工锯片锯路符合为宜。
- 3.假如精密裁板锯是胶木滑轨或者直线滑轨的，应用时间太长后，必须开展维护保养。胶木滑轨假如胶木块损坏，双台面数控裁板锯价格，会出现锯弯曲或崩边；直线滑轨需查验钢条是不是脱胶，如脱胶，再次黏合就能。

### 安全操作电子裁板锯需要注意的事项

- 1、操作人员工作前穿戴好工作服、工作帽，束紧长发，不得系领带和戴手套。
- 2、设备电源的安装和拆除、机械电气故障的排除，湖北双台面数控裁板锯，应由电工进行，木工机械只准使用单向开关，不准使用倒顺双向开关。

3、机器的安全装置必须齐全有效，双台面数控裁板锯技术，传动部位必须安装防护罩，检查各部件连接处紧固。

4、工作场所应备有齐全可靠的消防器材。严禁在工作场所吸烟和有其他明火并不得存放易燃爆物品。

### 裁板锯在日常工作中应注意什么

裁板锯在我们工作时，要注意正确的操作方法，双台面数控裁板锯，以保证安全生产设备的稳定性。裁板锯工作时，咱们先保证工件的牢固性，板材的定位要符合吃刀方向，这样可以避免异常的切入，在工作时，不要对曲线切割施加侧压力，裁板锯在工作状态中。

如果发现异常振动或工件有异味，要马上停止工作，进行检查。裁板锯在对铝合金或一些金属制品切割时，要用专门的冷却液保证锯片降热影响切割质量，裁板锯的排屑槽要及时清理不能造成渣屑堆积而影响生产。

裁板锯的四大保养有哪些：

- 1、根据工作量，应定期对机器内部进行除尘作业，保证马达的正常散热。
- 2、定期对推台轨道进行除尘，以确保推台的平稳运行。
- 3、定期对皮带进行检查，发现磨损情况应及时更换。
- 4、定期对机身需润滑部位注油，保证设备运行的稳定和安静。

高密市金迈机械-湖北双台面数控裁板锯由高密市金迈机械科技有限公司提供。高密市金迈机械科技有限公司为客户提供“数控木工双面仿型铣,数控裁板锯,数控钻铣机,数控雕刻机”等业务，公司拥有“金迈机械”等品牌，专注于木工机床等行业。，在山东省潍坊市高密市夏庄镇郭家泊子村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。