

废钢压块机器制造厂家 压块机 元康机械设备

产品名称	废钢压块机器制造厂家 压块机 元康机械设备
公司名称	曲阜市元康机械设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市周公庙社区东路西
联系电话	15725071301 15725071301

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：曲阜市元康机械设备有限公司

日常维护金属打包机

金属打包机的所谓日常维护，是金属打包机操作前后所做的工作。

金属打包机的日常维护根据客户使用金属打包机每天10个小时的工作时间

- 1、检查金属打包机的每个需要润滑的对方，压块机厂，根据金属打包机使用说明书按指示进行润滑点的保养。
- 2、金属打包机使用的液压油，在液压油箱内的油量根据观察液位计是否需要补充液压油。
- 3、检查金属打包机每个管接头位置，发现有泄漏的现象，请进行紧固或更换密封件。
- 4、检查金属打包机所有仪表，是否正常，表值是否被改变。
- 5、金属打包机运转时声音是否有异常以及声音有无的检查。

液压金属打包机其常见问题

压块机又被称为捆包机、打带机或捆扎机，是应用捆扎带捆扎商品或包装件，随后缩紧并将两边根据发烫离子烫热融粘合方法融合。打包机的作用是结构加固包装物件的，使物件在运送全过程中、存

储中不因捆扎不牢而撒落，与此同时还应捆扎齐整美观大方。

压块机应用以前大家应当掌握其常见问题：1、请确定机器所应用的电源，勿插反电源、该设备选用三相四线制、软线为接地装置零线，作漏电保护器。2、实际操作时切勿把头手越过带子的运动场。3、切勿拿手立即触碰发热片。4、勿自来水清洗机器，工作场所湿冷时，实际操作工作人员切勿赤足工作中。

5、压块机机器不应用时请将储带仓内的带子卷回带盘，以防下一次应用时形变。6、输带滚轴表层切勿沾油。7、机器无需时谨记拔出电源。8、勿随便拆换机器上的零件。9、关键零部件要常常用食油润化。

压块机在运用过程中不免会有毛病情况的发生，而卡带是运用中出现较为频繁的一种毛病，其卡带首要体现在打包带被卡在轮子之间，或许因为带子上有东西，而导致出现卡带的现象，所以为确保设备运用，接下来其设备卡带的处理方法进行介绍。

一、应翻开操作面板，压块机，然后翻开螺丝，废钢压块机器制造厂家，在带道顶端翻开，然后进行整理。

二、因为不切带，这样的话，可以检查是否皮带太紧，可以调整皮带，或许把马达调回原位，假如长期运用，可以整理压块机，这样可以确保机器的运用寿命延长。

三、也有或许是因为在固定带盘的时分没有把它固定好，废金属压块机厂家，假如没有把它固定好，在压块的时分很简单卡住，所以在更换包带时要把它固定好，要把它固定好，这样才干防止机器在运用时不卡带。

废钢压块机器制造厂家-压块机-元康机械设备由曲阜市元康机械设备有限公司提供。曲阜市元康机械设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。元康机械设备——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济宁市曲阜市周公庙社区东路西，联系人：孔经理。