

帝国110泵头 黑龙江110 正宏泵业

产品名称	帝国110泵头 黑龙江110 正宏泵业
公司名称	淄博正宏泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园
联系电话	13853345500

产品详情

- 1.上海屏蔽泵
- 2.屏蔽电泵配件
- 3.大连环友屏蔽泵配件
- 4.大连帝国屏蔽泵配件
- 5.大连屏蔽泵附件
- 6.屏蔽泵修理

屏蔽电泵具有噪声低、无泄漏、体积小、重量轻、寿命长和可靠性好等优点，其屏蔽泵电机的定子和转子采用的是不锈钢套屏蔽密封，运转时当水进入电机内腔，会起到NSK轴承润滑和电机冷却作用，同时从根本上解决了水泵的泄漏问题。此外，屏蔽泵的轴和轴承采用特殊材料制成，帝国110Teikoku，即耐磨又防锈蚀，增加使用寿命且降低噪声。

- 1.三洋机组泵
- 2.三洋泵
- 3.任源泵
- 4.日机装溶液泵

屏蔽电泵主要有下面几种损坏情况：

- (1) 石墨轴承、轴套和推力板磨损或润滑液短缺发生干磨而损坏。

(2) 定、转子屏蔽套损坏

造成屏蔽套损坏的原因，主要是轴承损坏或磨损超过极限值而造成定、转子屏蔽套相擦而损坏；其次由于化学腐蚀造成焊缝等处产生泄漏。

(3) 定子绕组损坏

除和普通电机一样：过载、匝间短路、对地击穿等造成定子绕组损坏的原因外，帝国110泵体，还有因定子屏蔽套损坏而导致介质侵蚀电机绕组使绕组绝缘损坏。

屏蔽泵为了监视轴承磨损状况，一般都装有机械式或电磁式轴承监视器。当轴承的磨损量超过规定的允许值时，监视器表盘的指针会指向红区，即示“报警”。此时应立即停止运转，进行检查。如轴承的磨损量已超过极限值时应更换新的石墨轴承，否则有可能造成定、转子屏蔽套相擦，黑龙江110，直至屏蔽套损坏，帝国110泵头，导致液体介质侵蚀到定子绕组等处，屏蔽泵造成电机损坏。淄博正宏泵业有限公司拥有高水平的技术队伍，完善的加工手段和检测设备，与具备高水平研发、指导能力的山大机电工程学院、国际友人和大型石油石化使用单位建立了牢固的合作关系，确保了产品在技术上的前瞻性、使用上的实用性和产品质量的可靠性。产品主要有屏蔽电泵、真空设备、化工泵及耐腐蚀泵等。帝国110泵头-黑龙江110-正宏泵业由淄博正宏泵业有限公司提供。淄博正宏泵业有限公司为客户提供“屏蔽泵,屏蔽电泵,液氨泵,液化气泵,维修大连屏蔽泵”等业务，公司拥有“正宏”等品牌，专注于磁力驱动泵、屏蔽泵等行业。，在山东省淄博市博山区白塔工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：胡先生。