

	牵引速度 (m/min)	0.1-4	0.1-4	0.1-3	0.1-2
	牵引力 (n)	30000	30000	35000	50000
切割机	切割最大截面 (长 × 宽)) (mm)	180 × 65	240 × 65	500 × 80	800 × 80
	总功率 (kw)	6	6	8	8
翻转型材长度 (m)		6	6	6	6