

KOMPASS油缸OMC CA-B-90-R45-S800-70K-Y 伸缩液压缸

产品名称	KOMPASS油缸OMC CA-B-90-R45-S800-70K-Y 伸缩液压缸
公司名称	苏州康诺嘉机电有限公司
价格	2589.00/支
规格参数	KOMPAS:液压缸
公司地址	苏州市相城区人民路
联系电话	15312177221 18962196356

产品详情

KOMPASS油缸OMC CA-B-90-R45-S800-70K-Y 伸缩液压缸

液压缸内部泄漏。液压缸内部泄漏包括液压缸体密封、活塞杆与密封盖密封及活塞密封均磨损过量等引起的泄漏。活塞杆与密封盖密封泄漏的原因是，密封件折皱、挤压、撕裂、磨损、、变质、变形等，此时应更换新的密封件。

活塞密封过量磨损的主要原因是速度控制阀调节不当，造成过高的背压以及密封件安装不当或液压油污染。其次是装配时有异物进入及密封材料质量不好。其后果是动作缓慢、无力，严重时还会造成活塞及缸筒的损坏，出现"现象。处理方法是调整速度控制阀，对照安装说明应做的操作和改进。

CJT35-CB63S150N CJT140-FY80B90B-ABD-EK

CJT35-FA50S500N-ABD-F-20

CJT70-FE40A310R-ABD-EK-20

CJT140-SD250C670B-ABD-EK-20

CJT210-CA80B230R-BAC-E-20[这里](#)