

道岔 道岔 晟达工矿

产品名称	道岔 道岔 晟达工矿
公司名称	林州市晟达工矿配件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市林州市姚村镇西环路中段路西200米路北
联系电话	13603727016 13603727016

产品详情

道岔安装装置检修标准：1. 道岔安装装置固定螺丝紧固，装置无旧伤裂纹。2. 各连接杆、外锁装置无旧伤裂纹，杆件无磨卡及锈蚀，销孔磨耗不大于1mm，绝缘良好。3. 表示杆连接铁绝缘良好，外锁连接铁与表示杆连接铁绝缘良好，道岔类型，无绝缘时保持有3mm以上间隙，不与其他部件相碰，螺栓紧固。4. 检查道岔安装装置转辙机外壳无裂纹，安装牢固，道岔，加锁作用良好。5. 检查油管槽路防护措施完好无破损，未被石碴等其它杂物埋没。

改扩建大型站困难条件下可采用12号道岔。4. 联络线与高速正线连接道岔应根据列车高通过速度确定，道岔种类，采用侧向允许通过速度为160KM/H或侧向允许通过速度为220KM/H的高速道岔。5. 动车、养护维修列车等走行线在到发线上连接时应采用不小于12号道岔。6. 位于动车段（所）内到发停车场到达（出发）端外方的道岔，宜采用12号道岔，困难条件下可采用9号道岔；其他采用9号道岔。

是控制车轮运行方向，道岔价格，防止其在辙叉有害空间冲击或爬上辙叉心轨尖，保证行车安全的重要设备。在可动心轨辙叉中，一般仅在侧股设护轨，用以防止心轨的侧面磨耗。道岔出现故障后，应首先根据道岔故障现象分析都哪些地方出现故障才能出现这种现象。其次，应首先在室外分线盘处测量电源送没送出去如果分线盘处能量到电压，则电源送出去了否则，是室内道岔故障。

道岔-道岔价格-晟达工矿(推荐商家)由林州市晟达工矿配件制造有限公司提供。林州市晟达工矿配件制造有限公司是从事“铁路道岔，单开道岔，对称道岔，煤矿道岔，扳道器，阻车器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：付经理。同时本公司还是从事对称道岔，单开道岔，盾构道岔的厂家，欢迎来电咨询。