

防爆产品3C认证：针对防爆空调漏水怎么办？故障解决方法在这儿

产品名称	防爆产品3C认证：针对防爆空调漏水怎么办？故障解决方法在这儿
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:10-15天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

防爆空调在化工厂、原油、煤炭等行业的易燃易爆物品场所中应用，相较于普通空调和工业空调，防爆空调在使用中稍微有些运行异常就要有足够的重视，一旦防爆空调发生防爆特性降低甚至失爆不良影响可能无法预料。

防爆空调渗水，归属于防爆空调较为常见的问题之一，当出现渗水时*先要查排水管道是不是歪曲、挤扁，是不是裂开、排水管道出入口是不是浸在水中，正确该是露出水面上、室内室外软管捆扎是不是详细，有没有露出一部分。如发现房间内空调铜管有结露现象，可以用耐热性好的材料捆扎。

防爆空调渗水*常见的便是以下几种缘故：

机体安装不合理：空调室内机歪斜，管口方位太高。排水管道好：因为排水管道松弛或弯折成波纹样子，导致引流受阻。管路上结露珠：因为管路上的保温隔热材料很差或过薄，当管中冷媒经过时，造成冷凝露珠。

新装空调延长排水管漏水：安装空调完成后调试正常的，但隔了几天之后渗水。遇到这种状况一般是空调排水管在安装时并不是均匀倾斜，排水管道的后面有比前边高的地方，使排水管道中间产生兜水地方。

空调室内机组装不牢导致挪动：空调室内机固定槽板组装固定不牢，时间久了产生移动动，致使排水管道引出来一侧部位较高，产生排水不畅。

使用多年的空调排水管质量下降：因为排水管道老化松弛或弯折成波纹样子，导致引流受阻。

缺空调氟利昂：空调氟利昂不足的情形下，空调就容易出现漏水的状况。与此同时空调出现制冷差的情

形下，使用期限长时。这也是空调出现渗水情况时第一个要考虑的缘故。