

汕头床垫弹簧机设备 西田弹簧供应商 床垫弹簧机设备批发

产品名称	汕头床垫弹簧机设备 西田弹簧供应商 床垫弹簧机设备批发
公司名称	东莞市西田机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江拔蛟窝大塘工业区
联系电话	13712757501

产品详情

床垫弹簧机设备，床垫弹簧机设备生产厂家

床垫弹簧机设备数控电器系统保养规程

1.严格遵守操作规程和日常维护制度

2.应尽量少开数控柜和强电柜的门 油雾、尘埃易引起元器件的绝缘电阻下降，甚至导致线路板或电器元件的损坏

(1)夏天为了使数控系统能超负荷长期工作，采取打开数控柜的门来散热，其终将导致数控系统的加速损坏。

(2)正确的方法是降低数控系统的外部环境温度。

注意：除非进行必要的调整和维修，否则不允许随意开启数控柜和强电柜的门。

(3)一些已受外部尘埃、油雾污染的电路板和接插件，可采用电子清洁剂喷洗。

注意：自然干燥的喷液台在非接触表面形成绝缘层，使其绝缘良好。

3.定时清扫数控柜的散热通风系统

(1) 每天检查数控柜上的风扇工作是否正常。

(2) 每半年或每季度检查一次风道过滤器是否有堵塞现象。

注意：数控柜内温度过高(一般不允许超过55)，造成过热报警或数控系统：工作不可靠。

(3) 清扫方法

1)拧下螺钉，拆下空气过滤器；

2)在轻轻振动过滤器的同时，用压缩空气由里向外吹掉空气过滤器内的灰尘；

3)过滤器太脏时，可用中性清洁剂(清洁剂和水的配方为5 / 95)冲洗(但不可揉擦),然后置于阴凉处晾干即可。

4.注意数控系统的输入/输出装置（如磁头）的定期维护

5.经常监视数控系统的电网电压（85%~110%） 经常检查

床垫弹簧机设备发生故障发生故障 急停，保护现场 做好维修准备（技术准备、工具准备、备件准备）

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市西田机械有限公司

床垫弹簧机设备，床垫弹簧机设备生产厂家

弹簧机对材质与什么要求

不同的弹簧需求对于材质的要求不同，在弹簧加工选材过程中应从以下几点入手。

1、弹簧加工的原材料首先要满足工作环境的要求，同时达到客户对于质量的要求。

2、弹簧加工的原材料不仅对于工作环境有要求，同时对于工艺也有要求，不同的材质在硬度、韧性等方面不同，对于特殊工艺要求的弹簧选材就需要注意了，同时弹簧机也是需要具有异性弹簧的加工能力的。

3、材料的价格也是一个重点问题，客户会说材料要重要好的，但是价格又要重低的，这个要适中考虑。

4、选择高的材料，能满足弹簧机的工艺需求，同时又能达到工作环境的要求，对于质量又满意，惠才是王道，这对于弹簧原材料的采购就有很高的要求。

5、材料的二次应用及报废处理也需要考虑进去，买料肯定不只是按标准数量来，肯定是要多出一部门来预备特殊情况，二次使用是重要的一次（其它客户常规用料）。

6、选择材料的报废、加工过程、成品等没有公共损害性、符合的法律、法规等。

电脑弹簧机漏电很可怕，怎么办？

也许很多电脑弹簧机械厂家都遇到过漏电情况，面对这种情况应该如何处理呢？现在就随西田机械一起来看看吧。

电脑弹簧机的电压大多都是60伏特一下的，60伏以上的都是不正常的，需要妥善处理。

1、用一根普通电线把机器连接到家用铁水管上，电源如有接地线把机器电源地线连接上去，用一根铁棒插到地下一米深左右的地方，然后用电线把机器与其连接。如果电压测值是200伏到220伏，说明机器接线线皮有破损。首先看每个风扇的接线是否有破损，然后检查机器到控制器的拐角处的线是否有破损。如果没有，用排除法检查。

2、如果电压测量值是60伏以上150伏以下且出现电源跳闸，那就可能有串电，特别是小8机出现的情况机率较大。建议把弹簧机接在普通生活用电上就能解决了。