

小型骨头渣烘干机厂家 骨头渣烘干机 郑州吉鸿机械

产品名称	小型骨头渣烘干机厂家 骨头渣烘干机 郑州吉鸿机械
公司名称	郑州吉鸿机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市
联系电话	13523466429 13523466429

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州吉鸿机械设备有限公司

小型多功能烘干机是我厂自行研发的一种新型多功能烘干设备。它由两部分组成：

1.烘干机装料“内胆”也就是烘干设备盛料筒体。

2.加热装置：燃煤加热方式，加热方式，油加热方式，电加热方式，骨头渣烘干机，生物
质颗粒加热方式，木材加热方式等多种加热方式。

小型多功能烘干机适用物料：

1.农作物加工系列：酒糟，醋糟，豆渣，豆腐渣，果渣，药材，饲料，玉米，水稻，花生，
中药渣，鹌鹑粪，鸡粪，牛粪，羊粪，猪粪等。

2.工业加工系列：沙子，砂石，煤泥，化工，醋、化肥等。

烘干机出粉慢导致产量低原因及分析：1.一般来说烘干机出现堵塞现象是导致出粉慢的常见因素，至于堵塞的现象，一般来说进料过多就会导致磨出现该现象，因此我们在喂料时要保证均匀均速的进料，避免这种这类问题出现。2.配件老化及磨损。烘干机作为机械设备，在经过长期使用后各个配件难免会出现老化、磨损的问题，因此用户应定期对烘干机做好维护和保养工作，如有磨损严重的配件应及时进行更换，小型骨头渣烘干机厂商，这样才能确保烘干机可以平稳运行，并能时刻保持较高的生产效率。3.风机调整不当。当烘干机风机的风量没有调整好，小型骨头渣烘干机厂家，同样也会造成烘干机出粉不正常。风量过大时，出粉就会过粗，而风量过小时，出粉则会过细，因此当没有其他异常情况出现时，应通过调整风机的风量来校正烘干机的出粉粒度

目前，我国的烘干机设备厂家较为集中，竞争异常激烈。行业中从事烘干机设备开发的企业较少，新产品的完善以及新产品的推出主要靠相互模仿。因此，要在行业内实现新的突破，需要在两个方面多做工作：

采用技术，提升产品品质

我国烘干机设备技术与世界发达国家的同行业相比还存在着一定的差距。目前市场中、低技术产品占主导地位。我国加入WTO后，将会有更多的国际同行进入，随着国际竞争的不断加剧，我们将面临巨大的竞争压力。世界的干燥设备制造商已纷纷在我国设立分公司，抢夺中国市场。

小型骨头渣烘干机厂家-骨头渣烘干机-郑州吉鸿机械(查看)由郑州吉鸿机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。郑州吉鸿机械设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!