

局部色块缺失是SMD封装的LED显示屏常见问题，这要怎么解决？

产品名称	局部色块缺失是SMD封装的LED显示屏常见问题，这要怎么解决？
公司名称	深圳市康普信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦A1104、A1104-1、A1104-2、A1104-3
联系电话	0755-21038002 18565839923

产品详情

1.SMD封装的LED显示屏局部色块缺失

对LED显示屏了解的朋友们肯定见过这种问题，就是LED显示屏正常播放时出现一个小方块的异色块，方方正正，这种问题一般是背后控制该色块的颜色IC

烧掉了，处理的办法就是换一颗新的IC即可。

或者更换深圳迈芯维COB封装的LED小间距显示屏