

低温液压油 上饶低温液压油 合成齿轮油批发

产品名称	低温液压油 上饶低温液压油 合成齿轮油批发
公司名称	超卓越润滑油贸易（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区下早新村89号
联系电话	18948758283 18948758283

产品详情

抗磨液压油

挖机全车动作无力近期一位挖友向剪工工程师求助，他的小松PC360-7挖掘机早上在工地施工时整车动作都正常，可是到下午来继续施工就发现机器出现全车无力的迹象，前不久新更换过减压阀还是出现全车无力现象。全车动作都无力也就意味着机器部位出现问题了，强行施工肯定是行不通了，必须马上着手检查。故障原因分析：1、液压油有水或者液压油变脏会引起挖掘机全车无力。2、减压阀和先导溢流阀故障，导致全车无力。3、主泵上的PC-EPC阀出现故障。4、挖机主溢流阀老化、压力过低会造成挖机没力故障。5、液压泵里面的配件严重磨损导致机器全车无力的故障。维修过程：1、停机检查液压油，发现液压没有进水乳化现象，但是液压油轻微发黑有少量的金属碎屑，怀疑某部件有磨损，或者上次维修没有清理干净。2、首先用压力表检测全车压力，和先导压力。经测得主压力低，不正常，先导压力正常，排除了减压阀和先导溢流阀故障。3、经过调节主溢流阀，无论旋紧几圈，压力均无上升，怀疑主溢流阀有问题，低温液压油参数，拆解溢流阀，并没有发现有什么异常，低温液压油价格，密封圈阀体也没有明显的磨损，排除主溢流阀故障。4、检查主泵的PC-EPC阀，经过测量供电线路正常，电磁阀的磁力和开启均正常，拔掉电磁阀插头试机，挖掘机会出现掉速憋车现象，插上插头，憋车现象消失，低温液压油厂家，可以推断PC-EPC阀工作正常。

68#液压油

优越的抗泡性，能消除起泡导致液压系统运转缓慢或压力不足。

良好的抗乳化性及防锈性，上饶低温液压油，迅速与水分离，减少系统内机件生锈和防止油气泡。

高粘度指数，在高温下有良好的表现，在低温下确保容易流动，降低能耗。

吉粤尔液压油，在选用精炼粘度指数矿物油，加入特殊添加剂调配而成，清洁度高，使用寿命长，大大降低用油成本。经济耐用，是大家省钱的好帮手。

易受温度影响

泄漏；泄漏污染场地，可能引起火灾事故

抗污染能力差

粘度是选择工作介质的首要因素，要有适当的粘度和良好的粘温特性

黏温特性：粘度随温度变化而变化

粘度用运动粘度表示：cSt，厘沲（si）

粘度是液压油划分牌号的依据

GB/T3141-94用40 时的运动粘度中心值表示运动粘度V单位：厘沲 mm²/s

每个标准划分规则不一样

石油基液压油和难燃液压油

低温液压油价格-上饶低温液压油-合成齿轮油批发由超卓越润滑油贸易（深圳）有限公司提供。“ 液压油,齿轮油,润滑脂,合成齿轮油,导轨油,冷冻机油,柴机油 ” 选择超卓越润滑油贸易（深圳）有限公司，公司位于：深圳市龙华区大浪街道高峰社区下早新村89号，多年来，超卓越润滑油坚持为客户提供好的服务，联系人：张雄。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。超卓越润滑油期待成为您的长期合作伙伴！