

高速激光喷码机 激光喷码机 激光打码机选大界智能

产品名称	高速激光喷码机 激光喷码机 激光打码机选大界智能
公司名称	湖北大界智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区创业园
联系电话	13774181220 13774181220

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北大界智能科技有限公司

喷码机打印不清楚的原因是什么？

在使用喷墨打印机的过程中，激光喷码机生产厂家，我们经常遇到一些问题。如果能够掌握喷墨打印机维护的一些基本知识，西安喷码机就可以轻松解决这些问题。喷墨打印机打码不清的原因是什么？

一。喷墨打印机墨水不足

2。字符的高度和宽度不合适。将字符的高度和宽度调整到适当的值，激光喷码机厂家，直到打印清晰为止。

三。喷墨打印机的喷头有故障。关机后，高速激光喷码机，清洁打印机的喷嘴和偏转板，待喷嘴干燥后再试。一般喷墨打印机喷墨打印不清楚很可能就是这个原因。

喷出来的字错位或乱码？

原因1：编辑错误（箭头不可代替空格键使用）

原因2：单片机板受到干扰，激光喷码机，可重新清屏进行再次编辑，或重新启动机器。

激光喷码机又叫激光打标机，分为划线式和点阵式，并且应用范围及其的广泛，例如在我们平时在商场看到的啤酒瓶，矿泉水瓶，金属的保温杯等等，上面的标示都已经采用了激光喷码机喷码标识，那么湖北激光喷码机的优点你了解多少呢？下面湖北激光喷码机厂家就来跟大家详细讲讲。

3、一定要使用保质期内的墨水，超出保质期的墨水，有可能发生了变质沉淀，导致喷头堵塞。

4、清洗剂、和溶剂一定要使用原厂配置的，替代的其他清洗剂或溶剂也可能导致喷头堵塞。

5、不要用尖锐的物体去通喷头。有时候遇到到喷码机喷印信息不完整或喷一半，有人就可能用尖东西去通喷头，很容易造成喷头损坏，从而导致喷头损坏。

高速激光喷码机-激光喷码机-激光打码机选大界智能(查看)由湖北大界智能科技有限公司提供。湖北大界智能科技有限公司在打码、喷码机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，大界智能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：吴正宇。