

，使所需度数的角度线与已绘出的一边重合，再从内尺沿o点处开始画出另一边，即可画出所需的角。

4、做量角器用：（1）量角：用普通量角器（直尺内尺沿为量角器的 0° 点起始线）（2）分度：量角器与定点针（量角器的圆心）配合使用，可任意旋转分度。

维护保养：

本品应谨防靠近火源和高温物体及溶剂、腐蚀性物质、避免过度摩擦和摔碰。

质量跟踪:为了使孩子用得放心,厂方承诺在三个月内如有质量问题包换,调换时加收维修费、材料费，定点调换（原销售处）。

产品规格：13.2cm*7.2cm*1.7cm

外箱尺寸：68cm*42cm*36cm

装箱数量：500个/箱