

# 加气砖高频振动棒系统 一机带四棒去除料浆气泡整理机 恒立

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 加气砖高频振动棒系统<br>一机带四棒去除料浆气泡整理机 恒立 |
| 公司名称 | 天津恒立振动器设备有限公司                   |
| 价格   | .00/件                           |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 天津市东丽区金钟公路3699号B4-103           |
| 联系电话 | 15221401704 15221401704         |

## 产品详情

我公司生产的加气砖高频振动棒系统、一机带四棒去除料浆气泡整理机。智能加气砖高频棒及控制系统，又名加气砖气泡整理机，整套产品由总控箱一个，控制箱3-5个，振动棒12-20根组成。在生产加气砖时会出现很多难以解决的问题，比如在生产加气砖时冒泡大以及加气砖中的气泡被破坏的现象，出现这种现象之后会影响加气砖的质量以及保温性能，除了可以适用加气砖气泡整理机进行振捣去除气泡，还可以怎么解决呢？在准备加气砖的生产原料加气混凝土的时候，会引起加气砖出现冒泡大、气泡被破坏的现象的原因有5种：1、石灰过多，坯体内部温度高。2、水料比偏大，模框四周沁水。3、浇注温度高，发气量大。4、粉煤灰含碳量高，四周沁水。5、粉煤灰（砂）太粗，料浆粘度低。解决该现象的方法：1、粉煤灰磨细，增加干料量（干粉煤灰、石灰、水泥），使用皂荚粉等稳泡剂，提前制浆。2、减少石灰用量。3、提高料浆比重，使用稳泡剂，减少料浆量。4、降低浇注温度。5、更换粉煤灰。