

# 重庆亮运达款AXQ1-350A安发电电焊两用机断弧的原因

产品名称	重庆亮运达款AXQ1-350A安发电电焊两用机断弧的原因
公司名称	南岸区运达铸达电子商务中心
价格	3600.00/台
规格参数	使用场景:野外焊接 产地:重庆 颜色:红色
公司地址	<a href="https://SHOP64008800.taobao.com">https://SHOP64008800.taobao.com</a>
联系电话	023-86152115 15730205290

## 产品详情

重庆亮运达款AXQ1-350A安发电电焊两用机断弧的原因适用范围：重庆亮运达款AXQ1-350A安发电电焊两用机断弧的原因采用双缸原装20马力汽油发动机，电启动装置。大电流焊接可以对厚壁管道进行焊接切割等作业。需要配件，售后服务，维修，请随时联系我们。重庆亮运达款AXQ1-350A安发电电焊两用机断弧的原因适用案例有：燃气公司，冶金，石油，电力，各行业客户。

重庆亮运达款AXQ1-350A安发电电焊两用机断弧的原因型号分类：内燃直流弧焊机系列有：汽油发电焊机，中频弧焊发电机，LH300,GH300A,H300A内燃直流弧焊机AXQ1-300A;LH300K,H300K管道用多特性半自动内燃弧焊机ADQ1-300K；LH200,GH200,H200内燃直流弧焊机AXQ1-200-OHV;等整机及全系列配件。并提供重庆生产系列产品配件及维修，购买，服务。

重庆亮运达款AXQ1-350A安发电电焊两用机断弧的原因应用场景：燃气支线管道的维护。

市政设施的安装。油罐的维护。化建的焊接。

重庆亮运达款AXQ1-350A安发电电焊两用机断弧的原因产品特性：焊接性能好。

底部配备胶轮，移动方便。焊接性能好。响应速度快。电弧燃烧稳定。

重庆亮运达款AXQ1-350A安发电电焊两用机断弧的原因技术参数：
