

# 汉南玉柴发电机组 合顺畅机电 玉柴发电机组型号

产品名称	汉南玉柴发电机组 合顺畅机电 玉柴发电机组型号
公司名称	武汉合顺畅机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区吴家山十二支沟现代五金机电城 25栋31-32号
联系电话	18692237496 18692237496

## 产品详情

柴油发电机组为什么会出现水温偏高？1.配气相位失准，使气缸在压缩终了时压缩压力降低；进气不充分，排气困难，延长了缓燃期和补燃期，引起水温过高。进气系统堵塞也会使混合气体过浓，发动机冒黑烟，动力下降，水温过高。气门和气门座圈磨损，活塞和缸套磨损均使压缩力降低，引起燃烧不良也使水温过高，玉柴发电机组型号，动力性能下降。

2.是散热器堵塞、水垢过多及风扇胶带松弛等均会造成水温过高。水泵压力低，流量小，使冷却液循环速度慢，从而造成水温过高。需要定期清洗水箱，更换冷却液

3.是发动机内部零部件之间摩擦阻力大，润滑条件不好，排气管或消声器堵塞，发动机负荷过大等也会造成水温过高的现象。检查使用的润滑油的油品及质量。

购买玉柴柴油发电机组时应留意的细节：

只报柴油机或发电机品牌，不报产地，不报机组品牌。如美国康明斯、瑞典volvo、英国史坦福。实际上任何一台柴油发电机组均不可能由一家企业独立完成。客户应了解机组的柴油机、发电机、控制柜制造厂家及品牌，汉南玉柴发电机组，才能综合评估出机组的档次。

将不带保护功能（俗称四保护）的机组当成保护功能齐全的机组卖给客户。更有甚者，将仪表不全、不带空气开关的机组推销给客户。实际上，100KW玉柴发电机组，业内一般规定10KW以上的机组必须带全仪表（俗称五表）及空气开关；大型机组及自动化机组必须带有自四保护功能。

武汉合顺畅机电设备有限公司主要生产及销售普通开架式，自动化型，玉柴发电机组回收，并机型，低噪音型，移动拖车型，高压型等各大系列柴油发电机组。可根据客户需求选用国产及进口发动机和发电机，提供电力解决方案。发电机组功率分布范围为2KW-3000KW达300多种规格。

武汉合顺畅机电设备有限公司将一如既往的位广大客户提供更多更好的合作和服务。

汉南玉柴发电机组-合顺畅机电-

玉柴发电机组型号由武汉合顺畅机电设备有限公司提供。武汉合顺畅机电设备有限公司是湖北武汉,柴油发电机组的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合顺畅机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合顺畅机电更加美好的未来。