广西304不锈钢石墨冲刺板 宜昌新成

产品名称	广西304不锈钢石墨冲刺板 宜昌新成
公司名称	宜昌新成石墨有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省宜昌当阳市锦屏大道东段30号
联系电话	13377989752 13377989752

产品详情

石墨增强复合板优良的自润滑性,根据不同的技术要求,可以对石墨板、石墨方、石墨园进行抗l氧化处理、不透性处理、增强性处理,提高使用性能,延长使用寿命,石墨增强复合板特性l功能,石墨金属复合板是由金属芯板和柔性石墨卷材复合而成,有冲齿型和粘结型二种.可冲制各种垫片,如:气缸气垫.排水.水位计垫.法兰热片.阀门中道换垫器垫片等,是一种适用范围广,密封性能强的理想密封材料.

石墨板用途广泛:

作为耐火材料:石墨及其制品因为具有耐高温、高强度的性质,所以在冶金工业中主要用来制造石墨坩埚,在炼钢中通常用石墨作钢锭之保护剂,冶金炉的内衬。

作为导电材料:在电气工业上用作制造电极、碳棒、碳管、电刷、正流器的正极,石墨垫圈、电话零件,电视机显像管的涂层等。石墨具化学稳定性良好。经过特殊加工的石墨,具有耐腐蚀、导热性好,渗透率低等特点,就大量用于制作热交换器,反应槽、凝缩器、燃烧塔、吸收塔、冷却器、加热器、过滤器、泵设备。广泛应用于石油化工、湿法冶金、酸碱生产、合成纤维、造纸等工业部门,可节省大量的金属材料。

石墨板为何会出现裂纹呢?

糊料的粘结剂用量过大或装料温度较高,糊料压出后弹性回胀较大,应力消失比较慢,均可能导致裂纹。装料温度较高时烟气排除不净,烟气夹在糊料中,304不锈钢石墨冲刺板,也易产生裂纹。

糊料的粘结剂用量过小或装料温度太低,糊料的塑性较差,糊料之间粘结力小,因而不易压实,也易于 产生裂纹。

凉料时糊料凉得不均匀,有时甚至把已冷成硬块的糊料也加入压料室内;而压料室的加热不足以在短时间内使糊料温度达到均匀,在这种情况下挤压出来往往也是造成石墨板表面裂纹的原因。

广西304不锈钢石墨冲刺板-宜昌新成(在线咨询)由宜昌新成石墨有限责任公司提供。宜昌新成石墨有限责任公司坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。新成石墨——您可信赖的朋友,公司地址:湖北省宜昌当阳市锦屏大道东段30号,联系人:毛总。