

FuJinon 富士EG-250WR5胃镜镜子进水严重维修案例分享与交流

产品名称	FuJinon 富士EG-250WR5胃镜镜子进水严重维修案例分享与交流
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:FUJIFILM富士 型号:EG-250WR5 类别:胃镜
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

FuJinon 富士EG-250WR5胃镜镜子进水严重维修案例分享与交流

品牌与产地：富士FuJinon

型号与REF：EG-250WR5

送修单位：昆明市某医院

广州云启医疗设备有限公司是一家高端技术的内窥镜专业服务公司，专注于内窥镜维修售后及配套服务。公司拥有多位经验丰富的**工程师，专业的内窥镜销售团队，拥有专业的进口维修设备和维修工具，维修标准已达到进口的技术标准，提供史托斯，史赛克，狼牌，奥林巴斯，艾克松，蛇牌，好克，沈大，诺道夫，雪力，科曼，顺康，吉米等国际知名品牌内窥镜及周边产品的维修问题。公司具有严格的质量管理制度，受到业内专业协会的监督与认可，同时受到多家业内企业的信任；云启团队致力于提供高质量、稳定性强、安全快捷的整体服务。

维修案例一：

FuJinon 富士EG-250WR5胃镜 插入管前端有咬痕，喷嘴缺失，镜子进水严重

设备名称：FuJinon EG-250WR5 胃镜

检测结果：1、测漏多处漏2、插入管前端有咬痕3、三叉导光管多处裂开漏水4、光束断丝多5、一侧光束盖玻璃碎6、喷嘴缺失7、角度不足，打角度困难，有阻力8、钳子管下活检困难，有阻力。9、镜子进水严重，内部零件腐蚀，驱动板腐蚀。

维修方案：1、烘干内镜，清洁内部腐蚀结晶残留物。2、更换插入管，光束，钳子管，三叉导光管，钢丝，钢网，螺旋管，光束玻璃，驱动板，喷嘴，橡皮，调整角度。

维修周期：10个工作日

保修周期：非人为保6个月

备注：由于镜子进水严重，存在隐患，烘干图像暂时正常，后期图像不能保证，若后期图像有问题，则另行报价

维修案例二：

设备名称：FUJINONEG-99WR胃镜

检测故障：水气管漏水、视野模糊、图像有水斑、插入管老化结晶、导光管老化严重、角度变形且不够、无喷嘴水气管漏水、视野模糊、图像有水斑、插入管老化结晶、导光管老化严重、角度变形且不够、无喷嘴

维修方案：更换插入管、导光蛇骨、水气管、橡皮、钢丝组件、喷嘴、烘干镜子

维修周期：5个工作日

保修周期：6个月

胃镜简介：

通过改进的插入管，插入部分的柔性朝向远端逐渐增加并且允许更好的插入操作性。力和扭矩传递都得到了改进。此功能可以更顺畅地插入结肠。其12.0 mm的小直径也旨在减少患者的不适。

EC-600WM智能弯曲

喷水功能

胃镜和结肠镜均具有水射流功能，有助于更好地观察和治疗过程。

云启医疗专注医疗机构手术室内窥镜与周边设备的维修维保，为微创外科、腔内检查与治疗手术提供设备保障服务。"

广州云启医疗设备维修服务有限公司还可以提供的维修服务：

硬镜维修：椎间孔镜维修、输尿管镜维修、经皮肾镜维修、腹腔镜维修、膀胱镜维修、宫腔镜维修、关

节镜维修、鼻窦镜维修、电切镜维修、耳镜维修等。

软镜维修：胃镜维修、肠镜维修、胆道镜维修、纤维支气管镜维修、维修小儿支气管镜、纤维喉镜维修、十二指肠镜维修、输尿管软镜维修等。

摄像系统维修：摄像头维修、摄像主机维修、气腹机维修、冷光源维修。

动力系统维修：动力手柄维修、动力主机维修、动力钻头维修等。

手术器械维修:超声刀、活检钳、抓钳、分离剪、持针器、异物钳、钛夹钳、肾钳、操作手件、内鞘、外鞘等