

内涂搪瓷管供应商 莆田内涂搪瓷管 旺坤节能科技有限公司

产品名称	内涂搪瓷管供应商 莆田内涂搪瓷管 旺坤节能科技有限公司
公司名称	山东旺坤节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市井沟镇呼家庄社区小南庄村村委会西50米
联系电话	13053609669 13053609669

产品详情

空气预热器漏风的原因分析

- 1) 由于转子转动，必然会将格仓中的空气带入烟气中而形成携带漏风。
- 2) 由于转子转动，动静之间必然存在间隙，烟气侧为负压，空气侧为正压，因此由压差的存在而使空气漏向烟气负压侧而形成直接漏风。

空预器漏制系统(LCS)一直工作不正常，运行中热端扇形密封挡板不能自动跟踪转子的蘑菇状变形以减小漏风间隙，内涂搪瓷管供应商，而且带灰空气漏向烟气侧时造成扇形密封挡板严重磨损，进一步增大了漏风间隙，而漏风量的大小与漏风区域面积成正比，因此空预器漏风剧增。

锅炉空气预热器的堵塞问题分析

吹灰蒸汽带水

水遇灰沉积在冷端，再有酸性液体与之发生化学反应就会导致结垢硬化。

因每个行业每种工况的锅炉空气预热器的作用都会多少有所不同。所遇到的堵灰问题很多情况下不可避免，知道了这些原因后，能让操作人员在检查和维护方面有的放矢。每个工况不同，莆田内涂搪瓷管，在出现余热回收率不高、换热效果不明显的情况下，知道从哪些地方排查。

空气预热器漏风治理经济性分析

由于改造前后锅炉使用的燃料等条件不可能完全相同，内涂搪瓷管生产厂家，以下仅以机组在空预器改造前后满负荷工况下作粗略对比分析。

1) 空预器改造前后满负荷工况下主要性能参数比较(见表3)

2) 空预器换热元件已到使用寿命，库房内换热元件备件已用完，内涂搪瓷管厂家，此时进行空气预热器改造即改造了密封装置，又更换了换热元件，可谓一举两得。

内涂搪瓷管供应商-莆田内涂搪瓷管-旺坤节能科技有限公司由山东旺坤节能科技有限公司提供。山东旺坤节能科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。旺坤节能——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市高密市井沟镇呼家庄社区小南庄村村委会西50米，联系人：王经理。