

排风管清洗 南开风管清洗 盛万佳环保科技

产品名称	排风管清洗 南开风管清洗 盛万佳环保科技
公司名称	盛万佳（天津）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清开发区福源道北侧金融商务楼1-1101室-486（集中办公区）
联系电话	18630815837 18630815837

产品详情

油烟管道排烟不畅通3大原因和解决办法

油烟管道排烟不畅通3大原因和解决办法

- 1、设计不合理：因在开业装修时预计的就餐人员饱和值低于现今就餐饱和值，后厨工作量增加，多台灶同时作业，原设计风机转数低，排烟量小，风管清洗厂家，导致排烟不畅。解决方法：在排烟口加装风扇式四叶或六叶排烟风机，提高排烟量；或更换大风量风机
- 2、设备陈旧老化：部分老式排油烟设备排油烟罩老化，导致烟罩漏风，排烟量降低；排烟风机老化导致转速降低，排烟量降低，老式排油烟设备的油烟管道都比较细（管径约300mm*300mm），因长时间积存油垢又不方便清洗，也同样导致排烟效果不好。

未定期清洗:油烟机在使用一段时间

未定期清洗：油烟机在使用一段时间，油烟机叶轮、烟道上将粘有大量的油污，南开风管清洗，增加了叶轮的重量，这样势必增加了风轮转动动能，使电机起动电流加大。机构曾经做过测试：长期未清洗的油烟机，在开机时的电流是正常值的3-6倍，这样很容易烧毁电机，所以定期清洗油烟机，对电机是一个很好的保护作用，可以延长油烟机的使用寿命。油污粘住电机转轴，加大了磨擦力，排风管清洗，使电机负荷加大——费电。

清洗烟道天津烟道清洗

天津餐厅厨房的排烟管道经过长期使用，会在表面沉积一层油垢，如果不及时清洗，很容易引起火灾，风管清洗哪家好，所以要定时把烟罩、灶台、风机、油烟净化器和烟道进行清理，以免发生危险。

天津的清洗烟道公司经过多年施工，积累了丰富的经验，可以为客户消除火灾隐患。烟罩及灶台清洗清洁内容包括烟罩表面、烟罩内的灯罩、排风口以及电机、灶台表面，清洁重点部位是排烟口与烟罩相连部位，并与烟罩同步平行的排烟道。我们将重点对平行烟道内部进行清洁。采用的主要方法是人员进入言道内部进行清洁。

排风管清洗-南开风管清洗-盛万佳环保科技由盛万佳（天津）环保科技有限公司提供。“烟道清洁_玻璃幕墙清洗_厨房设备安装和维修”选择盛万佳（天津）环保科技有限公司，公司位于：天津市武清开发区福源道北侧金融商务楼1-1101室-486（集中办公区），多年来，盛万佳坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。盛万佳期待成为您的长期合作伙伴！