

发那科三菱数控系统报警放大器未安装维修伺服参数异常问题找谁修

产品名称	发那科三菱数控系统报警放大器未安装维修伺服参数异常问题找谁修
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

o. 信息 错误类型 停止状态 清除步骤 显示色

22 放大器未安装 (,,) E H M 红

原因

放大器电源未打开，或还未传送出信号。

处理

检查是否有连接错误的电缆，安装错误的连接器、放大器供电电压不足、错误的轴号开关设置等情况。

23 —— (,,)

原因 ——

处理 ——

24 —— (,,)

原因 ——

处理 ——

25 安全监视报警 (,,) E H N 红

原因

在安全监视系统发生报警。

处理 请与 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系。

26 主轴安全监视报警 (,,) E H N 红

原因

安全监视中主轴发生报警。

处理

请与 明川庞工技术服务中心或技术中心联系。

(,,)

原因

处理

31 伺服异常 1 (,,) C H M 红

原因

伺服系统(电源断开状态)异常。

处理

请与 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系。

32 伺服参数异常 (,,) C H M 红

原因

NC 系统电源打开时由 NC 系统传送到伺服放大器的参数不正确。

处理

请与 郑州明川庞工 技术服务中心或技术中心联系