

基士得耶复印机租赁公司 中亚联盛电子 太仓基士得耶复印机租赁

产品名称	基士得耶复印机租赁公司 中亚联盛电子 太仓基士得耶复印机租赁
公司名称	苏州中亚联盛电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区娄葑通园路35号5号楼204-2室
联系电话	15705169595 15705169595

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：苏州中亚联盛电子科技有限公司

喷墨打印技术早在1960年就有人提出，但过了16年部商业化喷墨打印机才诞生在IBM，原始的BM4640由欧洲瑞典路德工业技术学院的 Hertz 和他的同僚所开发，基士得耶复印机租赁公司，称之为连续式喷墨技术。所谓连续式喷墨，是无论印纹或非印纹，基士得耶复印机租赁方案，都以连续的方式产生墨滴，太仓基士得耶复印机租赁，再将非印纹的墨滴回收或分散。但此技术几乎是用滴的方式将墨点印到纸上，效果之差可以想象，因此在现实中毫无实用价值。

打印文件和鼓芯上同时出现1厘米以上同样宽的纵向黑道，一般客户也认为是漏粉：这是刮板出了问题，造成棍芯上的粉说完了。

—— 没别的原因，就是你硒鼓的鼓芯问题了，一是鼓芯压的太紧了，这个可以卸下来擦下就好了，二可能是你硒鼓寿命到期了，鼓芯被出黑条的地方被磨光了~~这个只能更换。这个一般是等会说。

—— 从打印效果来看，这个是硒鼓有问题，建议更换硒鼓，注意一下，基士得耶复印机租赁业务，这个是鼓粉分离的机器，我说的是硒鼓，不说完了。

—— 打印机(一般指导纸器通道)被墨粉污染也会形成黑条故障。当打印机走纸通道内导纸器上有熔化的墨粉聚集，打印纸经过时还有呢？

—— 如果有凹凸感，那就是定影器导致的；如果没有凹凸感，那就是硒鼓导致的。根据你摸出来的手感更换相应的等会说。

——原来是复印出来的纸张有黑边啊~只需要安装驱动进行固件升级就可以解决这个问题啦~

基士得耶复印机租赁公司-中亚联盛电子-太仓基士得耶复印机租赁由苏州中亚联盛电子科技有限公司提供。苏州中亚联盛电子科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的办公、文教项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。中亚联盛电子带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！