

微型激光雕刻机 先导公司 微型激光雕刻机批发

产品名称	微型激光雕刻机 先导公司 微型激光雕刻机批发
公司名称	佛山市先导数码科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区国家高新开发区科苑一路3号
联系电话	13702346161 13702346161

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市先导数码科技有限公司

微型激光雕刻机

- 1.精致美观的外观设计，上盖可掀机构设计，令调光维护简单容易。
- 2.高强度工业级钢板，保证设备整体运行寿命。
- 3.预装正版软件，具有断电续雕，微型激光雕刻机批发，在线修改能量、速度，面板可设置参数，多定位点逻辑，桌面式激光雕刻机公司，参数备份，在线升级主板程序等，兼容AUTOCAD、CORELDARW，PHOTOSHOP等软件。
- 4.采用步进细分控制，桌面式激光雕刻机生产厂家，误差小，重复精度高。
- 5.采用高精度导轨，高质量的光学系统，大幅度提高了雕刻能力。
- 6.具有多文档功能，可存储256M的作业文件，可完全脱离计算机使用。

激光雕刻机|9060|900*600|教学用激光雕刻机|教学设备| 激光雕刻机
校园创客得力助手，可雕刻或切割亚克力、有机玻璃、大理石、涂层金属

激光雕刻机，顾名思义，既是利用激光对需要雕刻的材料进行雕刻的一种先进设备。激光雕刻机能提高雕刻的效率，微型激光雕刻机，使被雕刻处的表面光滑、圆润，迅速地降低被雕刻的非金属材料的温度，减少被雕刻物的形变和内应力;根据激光光源的不同可以分为CO2非金属激光雕刻机和光纤金属雕刻机。co2非金属激光雕刻机一般国内采用玻璃激光管较多，也有部分激光雕刻机采用co2金属射频管。

雕刻机洗底不平.

- 1:主轴与台面不垂直，需校正。
- 2:刀具有问题。
- 3:控制卡有问题或信号受到干扰。

雕刻机不能正常回机械原点.

- 1:机器设置回原点方向相反。
- 2:控制卡故障或松动。
- 3:限位开关或数据线故障。
- 4:驱动器故障。
- 5:步近电机线故障。

打开软件时，电脑提示"打开卡失败，请检查卡"的提示.

- 1.检查板卡的驱动程序有没有装好，或把板卡换一个PCI插槽。
- 2.把两根数据连接线重新安装，检查有没有断针的现象。
- 3.板卡有问题，更换板卡。

打开软件时提示:三轴报警，初始化错误四号.

- 1.检查电脑与机器的两根数据线有没有接好。
- 2.检查控制箱内的转接板的保险丝是否烧掉，换保险丝。

微型激光雕刻机-先导公司-微型激光雕刻机批发由佛山市先导数码科技有限公司提供。佛山市先导数码科技有限公司是一家从事“学生用安全机床，小型数控机床，微型加工中心，数控维修实验台”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“先导数码科技”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使先导数码科技在教育教学软件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！