

1878000036离合器片 离合器片 铁强汽车零部件

产品名称	1878000036离合器片 离合器片 铁强汽车零部件
公司名称	沧州铁强汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市河间市行别营乡西庄村
联系电话	19833722216 19833722216

产品详情

- 1.检查离合器踏板的自由行程是否过大，并进行调整。
- 2.检查分离杆高度是否一致过低。移动小车下的分离叉，使分离轴承的前端轻轻倾斜在分离杆的内端面上。转动离合器一次检查。如果分离杆内端不能同时接触分离轴承，说明分离杆高度不一致，需要调整。如果分离杆高度一致且分离仍不完全，请检查分离杆高度。调整分离杆至相同高度，若能完全分离，则原来的调整或磨损过多。在释放杆调整后，861577136离合器片，离合器踏板的自由行程必须重新调整。
- 3.如果上面的调整是正常的，分离并不完整，必须去掉离合器，检查是否驱动盘反向安装，轴向运动是困难的，离合器片，主要和奴隶移动盘是否翘曲，分离杆螺钉是否松动，是否浮动销掉。
- 4.新铆接摩擦片离合器，检查从动片、摩擦片是否过厚。如果太厚，在离合器盖和飞轮之间加一个间隔。

离合器可以用于不同的车型，由于汽车数量不断增加，使用量也非常大，因此该产品的市场需求量相对较大。在以下内容中，我们将向您详细介绍本产品的相关知识。

本厂在生产该产品时，1878001070离合器片，对不同型号进行了相关的调研，因此我们设计的该产品结构也非常合理，也提高了产品的使用性能。在使用过程中，改善了许多缺点，也提高了产品的使用寿命。本厂生产的这款产品可以在不同的车型上使用，并且在汽车中起着非常重要的作用。我厂生产的这种产品型号很多，质量有保证。在市场上，也有很多产品。我们在采购时，也需要从正规厂家采购，因为正规厂家生产的产品质量是有保证的，我们也可以为我们提供售后服务。

离合器压盘上都有一个摩擦片，1878000036离合器片，就好像是车轮上的制动片，摩擦片的耐磨强度是非常大的，我们厂家都是使用的非常耐磨的材料来加工生产的，我们的汽车行驶过一段时间以后，压盘上的摩擦片也会出现变薄的情况，这个时候就需要我们进行更换，以免出现不必要的事故。

随着现在汽车数量的不断增加，对于各种汽车配件的使用需求也在不断的增加。对于这款汽车配件来说也是一样的，所以说我们厂家在生产这款产品的时候，在不断的提高这款产品的性能和质量，这样可以满足广大使用者的需求。

1878000036离合器片-离合器片-

铁强汽车零部件由沧州铁强汽车零部件有限公司提供。沧州铁强汽车零部件有限公司是河北 沧州 ,离合器的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在铁强汽车零部件领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创铁强汽车零部件更加美好的未来。