

# ALBERT双联叶片泵ABT22T-125-125-1R03-C1 艾伯特液压有限公司

产品名称	ALBERT双联叶片泵ABT22T-125-125-1R03-C1 艾伯特液压有限公司
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	12000.00/件
规格参数	品牌:ALBERT 材质:铸铁 质保:一年
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

## 产品详情

台湾CHEER FUL 油压缸HC-80\*80ST+CB+I+VT

台湾CHEER FUL 油压缸HC-80\*80ST+CB+I+VT

ALBERT双联叶片泵ABT22T-125-125-1R03-C1 艾伯特液压有限公司

卸荷片的橡胶油封老化变质，失去弹性，对高压油腔和低压油腔失去了密封隔离作用，会产生高压油腔的油压往低压油腔，称为“内漏”，它降低了油泵的工作压力和流量。CB46齿轮泵它的正常工作压力为100~110kg/平方厘米，正常输油量是46L/min，标准的卸荷片橡胶油封是57×43。自紧油封是PG25×42×10的骨架式油封，它的损坏或年久失效，空气便从油封与主轴轴颈之间的缝隙或从进油口接盘与油泵壳体结合处被吸入油泵，经回油管进入油箱，在油箱中产生大量气泡。会造成油箱中的油液减少，发动机油底槽中油液增多现象，使农具提升缓慢或不能提升。必须更换油封才可排除此故障。

4、机油泵供油量不足或无油压现象：工作装置提升缓慢，提升时发抖或不能提升；油箱或油管内  
有气泡；提升时液压系统发出“唧、唧”声音；拖拉机刚启动时工作装置能提升，工作一段时间油温升高后，则提升缓慢或不能提升；轻负荷时能提升，重负荷时不能提升。进口泵阀门