

# 吕梁角铁冲孔下料机器 科锐机械联合冲剪机

产品名称	吕梁角铁冲孔下料机器 科锐机械联合冲剪机
公司名称	任县科锐机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇边庄
联系电话	13932964318 13932964318

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县科锐机械厂

联合冲剪机机床可以任意的在原有的金属上边打洞，让这个金属物品变成想要的形状，这样的话，才可以做出更加实用却美观的产品出来。联合冲剪机可以在金属的上边各种的打洞，也可以将本来直的金属给冲弯曲了，也可以将原来宽的金属物品给改变了形状。这样的一个联合冲剪机可以将零部件的形状改变，就可以达到牵一发而动全身的来改变这个物品的外在形象，这样就可以达到美观的作用。所以社会的发展离不开联合冲剪机，因为它可以让社会更美丽。

冲剪机是金属加工过程中重要的设备，下面由小编简单为大家介绍一下使用冲剪机过程中的安全操作规程。

- 1、使用冲剪机应该严格遵从冲剪机机械安全操作规程，而且操作者必须经过培训合格后，方能上岗。
- 2、如果要使用必须按照规定穿戴好劳动防护用品。
- 3、使用冲剪机工作前，必须检查冲剪机的各项设施、设备是否正常，是不是符合要求，而且必须保证机床工作范围内无人。
- 4、使用冲剪机机床过程中，禁止操作者离开控制台或找人帮忙管理，而是应该停机或切断电源开关。

5、工作结束后，必须要将所有的开关观赏，手柄放回原位。锁好柜门。

联合冲剪机安全性技术规范：

- 1、启动前要先查验联合冲剪机传动系统构件和各位置联接螺钉、轴销是不是松脱，家用电器接地装置是不是完好无损；
- 2、工作中前要对各健身运动位置润化，角铁冲孔下料机器，随后启动试运十多分钟，沒有出现异常能够刚开始工作中；
- 3、不可过载应用，禁止冲剪热处理不锈钢板材；
- 4、工作中时应戴好胶手套和配戴好劳动保护用品，禁止穿凉拖和凉拖；
- 5、冲剪时要常常给冲具给油，坚决上下左右冲具倾斜；
- 6、给料时要留意手指头安全性，当压脚压不住钢板时，应终止冲剪；
- 7、启动时禁止拆卸、审校剪刀和冲压模具，不可用劲敲击冲压模具、剪刀和别的零件；
- 8、禁止冲剪超过规格型号范畴的钢板；
- 9、工作中场地不可沉积别的物件和很多的冲料，调节和清理时务必关机；
- 12、工作中结束，立即关机、关闭电源，清除当场。

吕梁角铁冲孔下料机器-科锐机械联合冲剪机(在线咨询)由任县科锐机械厂提供。任县科锐机械厂为客户提供“冲剪机,角钢冲剪机,槽钢冲剪机,多功能冲剪机,角钢冲孔机”等业务，公司拥有“任县科锐”等品牌，专注于剪板、折弯等行业。，在河北省邢台市任县邢湾镇边庄的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：段经理。